

## WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 100 F

GENERAL		BILDER
ID	18706	
año de construcción	2011	
Horario de funcionamiento	7200	
peso [to]	19	
DATOS DEL MOTOR		
Fabricante	Cummins	
motor [tipo]	QSC	
fuerza del motor [kW]	209	
Etapa de gases de escape	Tier3	
Insignia EPA	✓	
EQUIPO		
Tambor de fresado [mm]	1000	
profundidad de fresado [mm]	300	
Cinta plegable	✓	
Sistema de extracción VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
Sensor de inclinación	✓	
Sensor de tracción de cable	2	
Lavadora de presión	✓	

ESTADO				
MOTOR	ESTADO	NOTAS	FOTOS	
aceite de motor	✓			
Fugas	✓	Motorölkühler leicht schwitzig, Motorölablassschlauch schwitzt(durch gescheuert)		
fuga de gas	✓			
comportamiento al iniciar	✓			
humo	✓			
Sistema de escape	✓			
Radiador	✓			
Estado general	✓			
HIDRÁULICA	ESTADO	NOTAS		FOTOS
mangueras	✓			
Bomba	✓			
Motores	✓			
cilindros	✓	Abwurfbandklappzylinder Rechts schwitzt, Abwurfbandschwenkzylinder leicht schwitzig		
Fugas	✓			
Estado general	✓			
CABINA	ESTADO	NOTAS	FOTOS	
asiento	✓			
Pantalla / Interruptor	✓			
Estado general	✓			
ELECTRICIDAD	ESTADO	NOTAS	FOTOS	
Iluminación	✓			
Motor de Arranque	✓			
Electrónica	✓			
Batería	✓			
Estado general	✓			

CHASIS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Turas	80%		
Rodillos de transporte/rodaje	80%		
Cintas de cadenas	80%		
Paneles de suelo	80%		
DESGASTE	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Cinta de grabación	30%		
Cinta eyectora	40%		
Caja de fresado	60%		
Tambor de fresado	60%		
soporte superior	50%		
rascador	60%		
OTROS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Caja de cambios	✓		
Frenos	✓		
accionamiento de tracción	✓		
Chasis	✓	Bandrahmen leicht verbogen, Bandrahmen an Klappzylinder links und rechts gerissen, Verstärkungen unsauber verschweiß	
Ejes	✓		
otro	✓		