

WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 1300 F

GENERAL		BILDER
ID	18734	    
año de construcción	2001	
Horario de funcionamiento	9512	
peso [to]	18,4	
DATOS DEL MOTOR		
Fabricante	Deutz	
motor [tipo]	BF6M 1013 CP	
fuerza del motor [kW]	181	
Insignia EPA	✓	
EQUIPO		
Tambor de fresado [mm]	1300	
profundidad de fresado [mm]	300	
banda rígida	✓	
Regulador de profundidad de fresado [piezas]	2	
Sensor de tracción de cable	2	

ESTADO			
MOTOR	ESTADO	NOTAS	FOTOS
aceite de motor	✓		
Fugas	✓	Flansch zwischen Turbolader und Ölrücklauf schwitzt, Schlauch von Kurbelgehäuseentlüftung durchgescheuert, Kurbelgehäuseentlüftung schwitzt	
fuga de gas	✓		
comportamiento al iniciar	✓		
humo	✓	Grau-Bläuliche Trübung des Abgasen	
Sistema de escape	✓	Abgaskrümmer undicht	
Radiador	✓		
Estado general	✓		
HIDRÁULICA	ESTADO	NOTAS	FOTOS
mangueras	✓		
Bomba	✓		
Motores	✓		
cilindros	✓	Lenkzylinder schwitzt	
Fugas	✓		
Estado general	✓		
CABINA	ESTADO	NOTAS	FOTOS
asiento	✓	Sitzpolster verschlissen	
Pantalla / Interruptor	✓		
Estado general	✓		
ELECTRICIDAD	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Iluminación	✓		
Motor de Arranque	✓		
Electrónica	✓	Frästifenregler rechts erkennt keinen Sensor	
Batería	▲	Batterien leer	
Estado general	✓		

CHASIS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
neumático adl.izq.	70%		
neumático adl. dcha.	60%		
neumático ats.izq.	80%		
neumático ats.dcha.	30%		
DESGASTE	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Cinta de grabación	30%		
Cinta eyectora	10%		
Caja de fresado	70%		
Tambor de fresado	50%	Oberhalter mit Unterhalter verschleißt	
soporte superior	30%		
rascador	80%		
OTROS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Caja de cambios	✓		
Frenos	✓		
accionamiento de tracción	✓		
Chasis	✓	An letzter Versteifung von Abwurfband schweißnähte gerissen	
Ejes	✓		
otro	✓		