

WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 100 F

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18513	
Année	2009	
heures	7287	
Poids [to]	18,8	
DÉTAIL DU MOTEUR		
Constructeur	Cummins	
Moteur [type]	QSC	
Puissance moteur [kW]	209	
Niveau de gaz d'échappement	Tier3	
EPA-Plakette	✓	
ÉQUIPEMENTS		
Tambour de fraisage	1000	
profondeur de fraisage [mm]	350	
Bande pliante	✓	
Système d'extraction VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
Capteur d'inclinaison transversale	✓	
Capteur à câble	2	
Laveuse à pression	✓	

ÉTAT			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Huile moteur	✓		
Fuites	✓	Turbolader Rücklaufleitung schwitzt	
Leckgas	✓		
Comportement du alemarrage moteur	✓		
Fumée	✓		
Auspuffanlage	✓		
Radiateur	✓		
Etat global	✓		
HYDRAULIQUE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Flexibles	✓	3 Schläuche an Ventilblock hinter Schaltschrank schwitzig	
Pompes	✓		
Moteurs	✓		
Vérins	✓	Walzenschildzylinder leicht schwitzig, Aufnahmebandzylinder schwitzt, Abwurfbandschwenkzylinder schwitzt, Abwurfbandklappzylinder Links leicht schwitzig	
Fuites	✓		
Etat global	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Siège	✓		
Display/Interrupteur	✓		
Etat global	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Éclairage	✓		
Démarrreur	✓		
Électronique	✓		
Batterie	✓	Batterien schwach	
Etat global	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Turas	70%		
Lauf/ Tragrollen	70%		
Kettenbänder	80%		
Bodenplatten / Pads	80%		
USURE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Aufnahmeband	10%	Girlande 1 fest, Girlande 2 rechte Rolle fest	
Abwurfband	30%		
Boîte du tambour	60%		
Tambour/fraise	60%		
Oberhalter	30%	Mehrere Oberhalter mit Unterhalter verschleißt	
Abstreifer / Schild	20%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Transmission	✓		
Freins	✓		
Mecanisme de déplacement	✓		
Carrosserie	✓		
Essieux	✓	Fahrschiff Lagerung von Klappschiff verschlissen	
Autre	✓		