

## WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 100 F

| GENERAL                      |         | BILDER |
|------------------------------|---------|--------|
| ID                           | 18706   |        |
| anul de fabricatie           | 2011    |        |
| ore                          | 7200    |        |
| greutate [to]                | 19      |        |
| DATELE MOTORULUI             |         |        |
| producator                   | Cummins |        |
| motor [tip]                  | QSC     |        |
| capacitatea motorului [kW]   | 209     |        |
| emisii standard              | Tier3   |        |
| EPA plac?                    | ✓       |        |
| ECHIPAMENT                   |         |        |
| Tambur de frezat             | 1000    |        |
| adincimea frezei [mm]        | 300     |        |
| band?                        | ✓       |        |
| Sistemul de extrac?ie VCS    | ✓       |        |
| LEVEL PRO                    | ✓       |        |
| Senzor de panta              | ✓       |        |
| Senzor de cablu              | 2       |        |
| Masina de spalat cu presiune | ✓       |        |

| STARE              |        |   |      |
|--------------------|--------|---|------|
| MOTOR              | STATUS | ANMERKUNGEN   | POZE |
| ulei motor         | ✓      |   |      |
| Leckagen           | ✓      | Motorölkühler leicht schwitzig,<br>Motorölablassschlauch schwitzt(durch<br>gescheuert)    |      |
| Leckgas            | ✓      |   |      |
| Ansprungsverhalten | ✓      |   |      |
| fum                | ✓      |   |      |
| Auspuffanlage      | ✓      |   |      |
| Kühler             | ✓      |   |      |
| starea general?    | ✓      |   |      |
| HIDRAULICA         | STATUS | ANMERKUNGEN   | POZE |
| furtuni            | ✓      |   |      |
| Pumpe              | ✓      |   |      |
| motor              | ✓      |   |      |
| Zylinder           | ✓      | Abwurfbandklappzylinder Rechts schwitzt,<br>Abwurfbandschwenkzylinder leicht<br>schwitzig |      |
| Leckagen           | ✓      |   |      |
| starea general?    | ✓      |   |      |
| CABINA             | STATUS | ANMERKUNGEN   | POZE |
| Sitz               | ✓      |   |      |
| Display/Schalter   | ✓      |   |      |
| starea general?    | ✓      |   |      |
| ELEKTRIK           | STATUS | ANMERKUNGEN   | POZE |
| iluminat           | ✓      |   |      |
| starter            | ✓      |   |      |
| electronic?        | ✓      |   |      |
| baterii            | ✓      |   |      |
| starea general?    | ✓      |   |      |

| FAHRWERK            | STATUS | ANMERKUNGEN  | POZE |
|---------------------|--------|--|------|
| Turas               | 80%    |  |      |
| Lauf/ Tragrollen    | 80%    |  |      |
| Kettenbänder        | 80%    |  |      |
| Bodenplatten / Pads | 80%    |  |      |
| VERSCHEISS          | STATUS | ANMERKUNGEN  | POZE |
| Aufnahmeband        | 30%    |  |      |
| Abwurfband          | 40%    |  |      |
| Fräskasten          | 60%    |  |      |
| tambur              | 60%    |  |      |
| Oberhalter          | 50%    |  |      |
| Abstreifer / Schild | 60%    |  |      |
| SONSTIGES           | STATUS | ANMERKUNGEN  |      |
| Getriebe            | ✓      |  |      |
| Bremsen             | ✓      |  |      |
| Fahrtrieb           | ✓      |  |      |
| Rahmen              | ✓      | Bandrahmen leicht verbogen,<br>Bandrahmen an Klappzylinder links und<br>rechts gerissen, Verstärkungen unsauber<br>verschleißt |      |
| Achsen              | ✓      |  |      |
| alte                | ✓      |  |      |