

WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 1300 F

GENERAL		BILDER
ID	18734	    
anul de fabricatie	2001	
ore	9512	
greutate [to]	18,4	
DATELE MOTORULUI		
producator	Deutz	
motor [tip]	BF6M 1013 CP	
capacitatea motorului [kW]	181	
EPA plac?	✓	
ECHIPAMENT		
Tambur de frezat	1300	
adincimea frezei [mm]	300	
band? fixa	✓	
Controler de adâncime de frezare [bucat?]	2	
Senzor de cablu	2	

STARE			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
ulei motor	✓		
Leckagen	✓	Flansch zwischen Turbolader und Ölrücklauf schwitzt, Schlauch von Kurbelgehäuseentlüftung durchgescheuert, Kurbelgehäuseentlüftung schwitzt	
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
fum	✓	Grau-Bläuliche Trübung des Abgasen	
Auspuffanlage	✓	Abgaskrümmer undicht	
Kühler	✓		
starea general?	✓		
HIDRAULICA	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
furtuni	✓		
Pumpe	✓		
motor	✓		
Zylinder	✓	Lenkzylinder schwitzt	
Leckagen	✓		
starea general?	✓		
CABINA	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Sitz	✓	Sitzpolster verschlissen	
Display/Schalter	✓		
starea general?	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
iluminat	✓		
starter	✓		
electronic?	✓	Frästifenregler rechts erkennt keinen Sensor	
baterii	▲	Batterien leer	
starea general?	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Reifen vl	70%		
Reifen vr	60%		
Reifen hl	80%		
Reifen hr	30%		
VERSCHLEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Aufnahmeband	30%		
Abwurfband	10%		
Fräskasten	70%		
tambur	50%	Oberhalter mit Unterhalter verschleißt	
Oberhalter	30%		
Abstreifer / Schild	80%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓	An letzter Versteifung von Abwurfband schweißnähte gerissen	
Achsen	✓		
alte	✓		