

## WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 100 F

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		BILDER
ID	18706	
год выпуска	2011	
моточасы	7200	
вес [т]	19	
МОТОР		
производитель	Cummins	
мотор [тип]	QSC	
мощность двигателя [кВт]	209	
выхлопная система	Tier3	
EPA значок	✓	
ОБОРУДОВАНИЕ		
фрезерный барабан	1000	
глубина фрезерования	300	
складная лента	✓	
Всасывающая установка VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
датчик уклона	✓	
Тросовый датчик	2	
Мойки высокого давления	✓	

СОСТОЯНИЕ			
МОТОР	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
машинное масло	✓		
утечки	✓	Motorölkühler leicht schwitzig, Motorölablassschlauch schwitzt(durch gescheuert)	
утечка газа	✓		
Поведение при запуске машины	✓		
дым	✓		
выхлопная система	✓		
система охлаждения	✓		
общее состояние	✓		
ГИДРАВЛИКА	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
шланги	✓		
насос	✓		
моторы	✓		
цилиндр	✓	Abwurfbandklappzylinder Rechts schwitzt, Abwurfbandschwenkzylinder leicht schwitzig	
утечки	✓		
общее состояние	✓		
КАБИНА	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
сиденье	✓		
Дисплей	✓		
общее состояние	✓		

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
освещение	✓		
стартер	✓		
электроника	✓		
аккумулятор	✓		
общее состояние	✓		
ШАССИ	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
Приводная шестерня	80%		
Ролики	80%		
цепные ремни	80%		
башмаки	80%		
ИЗНОС	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
Приемная лента	30%		
сбрасывающая лента	40%		
Фрезерный ящик	60%		
фрезерный барабан	60%		
держатель резцов	50%		
Скребок / щиток	60%		
ПРОЧЕЕ	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
сцепление	✓		
тормоза	✓		
Ходовой привод	✓		
рама	✓	Bandrahmen leicht verbogen, Bandrahmen an Klappzylinder links und rechts gerissen, Verstärkungen unsauber verschweißt	
Оси	✓		
прочее	✓		