

WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 130 CFI

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		BILDER
ID	18760	     
год выпуска	2017	
моточасы	6537h	
вес [т]	20,5	
Перечень запасных частей	✓	
МОТОР		
производитель	Cummins	
мотор [тип]	QSL 9 333	
мощность двигателя [кВт]	248	
выхлопная система	Tier4 final (mit Ad-Blue)	
EPA значок	✓	
Дизельный фильтр в наличии	✓	
ОБОРУДОВАНИЕ		
фрезерный барабан	1300	
глубина фрезерования	330	
FCS - flexible cutter system	✓	
Fräswalzendrehvorrichtung	✓	
складная лента	✓	
Всасывающая установка VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
датчик уклона	✓	
Датчики измерения расстояния (цилиндры)	✓	
Мойки высокого давления	✓	

СОСТОЯНИЕ			
МОТОР	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
машинное масло	✓		
утечки	✓		
утечка газа	✓		
Поведение при запуске машины	✓		
дым	✓		
выхлопная система	✓		
система охлаждения	✓		
общее состояние	✓		
ГИДРАВЛИКА	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
шланги	✓		
насос	✓		
моторы	✓		
цилиндр	✓	Lenkzylinder Vorne schwitzt leicht	
утечки	✓		
общее состояние	✓		
КАБИНА	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
сиденье	✓		
Дисплей	✓	Schalter defekt siehe foto (Schalter nicht belegt)	
общее состояние	✓		

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
освещение	✓		
стартер	✓		
электроника	✓	Kabelbruch Ultraschallsensor abstreifer	
аккумулятор	✓		
общее состояние	✓		
ШАССИ	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
Приводная шестерня	80%		
Ролики	70%		
цепные ремни	80%		
башмаки	90%		
ИЗНОС	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
прочее	80%		
Приемная лента	70%		
сбрасывающая лента	80%		
Фрезерный ящик	80%		
фрезерный барабан	70%		
держатель резцов	60%		
Скребок / щиток	70%		
ПРОЧЕЕ	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
сцепление	✓		
тормоза	✓		
Ходовой привод	✓		
рама	✓	Schweißnaht an Klappschiff eingerissen	
Оси	✓		
прочее	✓	Luftfilterkastendeckel gebrochen	