
WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 250

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		BILDER
ID	18550	
год выпуска	2013	
моточасы	10231	
вес [т]	49	
Перечень запасных частей	✓	
МОТОР		
производитель	Cummins + Cummins	
мотор [тип]	QSX15 + QSL	
мощность двигателя [кВт]	447 + 261	
выхлопная система	EU Stage IIIa / EPA, Tier III	
EPA значок	✓	
Дизельный фильтр в наличии	✓	
ОБОРУДОВАНИЕ		
фрезерный барабан	2200	
глубина фрезерования	330	
FCS - flexible cutter system	✓	
Fräswalzendrehvorrichtung	✓	
складная лента	✓	
Вакуумная установка	✓	
Всасывающая установка VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
датчик уклона	✓	
Датчики измерения расстояния (цилиндры)	✓	
Мойки высокого давления	✓	
компрессор	✓	

RÜKO GmbH Baumaschinen · Daimlerstr. 20 · 76316 Malsch · www.rueko.de
Tel. 07246 9419-0 · Fax 07246 9419-10 · info@rueko.de

СОСТОЯНИЕ			
МОТОР	**СТАТУС**	**ДОПОЛНЕНИЯ**	**ФОТОГРАФИИ**
машинное масло	✓		
утечки	✓		
утечка газа	✓		
Поведение при запуске машины	✓		
дым	✓		
выхлопная система	✓		
система охлаждения	✓		
общее состояние	✓		
ГИДРАВЛИКА	**СТАТУС**	**ДОПОЛНЕНИЯ**	**ФОТОГРАФИИ**
шланги	✓	Schlauch von Lenkzylinder VL an der Verpressung leicht schwitzig	
насос	✓		
моторы	✓		
цилиндр	✓	Lenkzylinder VL leicht schwitzig, Seitenschildzylinder HL leicht schwitzig	
утечки	✓		
общее состояние	✓		
КАБИНА	**СТАТУС**	**ДОПОЛНЕНИЯ**	**ФОТОГРАФИИ**
Стекла	✓		
Дисплей	✓	Bedienpult rechts Höhenverstellungsschalter links federrückstellung defekt und Höhenverstellungsschalter rechts abgebrochen	
отопление	✓		
общее состояние	✓		

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
освещение	✓		
стартер	✓		
електроника	✓	Fehler Spiegelverstellung (neue Sicherung brennt direkt durch)	
аккумулятор	✓	Batterien schwach	
общее состояние	✓		

ШАССИ	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
Приводная шестерня	30%	Vorne: 40%, Hinten: 20%	
Ролики	60%		
цепные ремни	70%		
башмаки	20%	Vorne: 20%; Hinten: 10%	

ИЗНОС	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
Приемная лента	60%	Mittig ca 50cm eingeschnitten (geklammert)	
сбрасывающая лента	70%	4. Untere Bandrolle defekt	
Фрезерный ящик	80%		
фрезерный барабан	70%	Schweißnaht an 7 Unterhalter eingerissen	
держатель резцов	10%		
Скребок / щиток	30%		

ПРОЧЕЕ	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
сцепление	✓		
тормоза	✓		
Ходовой привод	✓		
рама	✓		
Оси	✓		
прочее	✓		