

WIRTGEN STRABENFRÄSEN W 250

معلومات عامة		BILDER
رقم المخزن	18550	
سنة الصنع	2013	
ساعات التشغيل	10231	
الوزن [طن]	49	
قائمة قطع الغيار	✓	
بيانات المحرك		
المصنع	Cummins + Cummins	
نوع المحرك	QSX15 + QSL	
قوة المحرك بالكيلو واط	447 + 261	
فئة الانبعاثات	EU Stage IIIa / EPA, Tier III	
شارة البيئة (امريكا)	✓	
فلتر هلاوت متوفر	✓	
التجهيزات		
عرض القشط [م]	2200	
عمق القشط [م]	330	
نظام تبديل السرعة للدرم	✓	
جهاز تدوير الدرمة ببطء	✓	
بوم قابل لللف	✓	
نظام الشفط	✓	
تجهيز الشفط	✓	
بالهستوى التحكم نظام LEVEL PRO	✓	
سنسور الهيلان	✓	
سنسور قياس الطريق (سبايندر)	✓	
التنظيف بالضغط العالي	✓	
كوهبرسور	✓	

الحالة			
المحرك	الحالة	ملاحظات	صور
زيت المحرك	✓		
تمريبات	✓		
تسرب غازات	✓		
حالة التشغيل	✓		
الدخان	✓		
الشكوان	✓		
التبريد	✓		
الحالة العامة	✓		
ميدرونيك	الحالة	ملاحظات	
خراطيم	✓	Schlauch von Lenkzylinder VL an der Verpressung leicht schwitzig	
طرهية	✓		
المحركات	✓		
سيالندر	✓	Lenkzylinder VL leicht schwitzig, Seitenschildzylinder HL leicht schwitzig	
تمريبات	✓		
الحالة العامة	✓		
كابينة/مخارطة	الحالة	ملاحظات	صور
الزجاج/ النوافذ	✓		
الشاشة	✓	Bedienpult rechts Höhenverstellungsschalter links federrückstellung defekt und Höhenverstellungsschalter rechts abgebrochen	
التسخين	✓		
الحالة العامة	✓		

الكهرباء	الحالة	ملاحظات	صور
الإضاءة	✓		
تشغيل المحرك	✓		
الكهرباء	✓	Fehler Spiegelverstellung (neue Sicherung brennt direkt durch)	
البطارية	✓	Batterien schwach	
الحالة العامة	✓		
الجزير	الحالة	ملاحظات	صور
توراس	30%	Vorne: 40%, Hinten: 20%	
رولات النقل	60%		
حلقات الجزير	70%		
بلاطات الجزير	20%	Vorne: 20%; Hinten: 10%	
استهلاك	الحالة	ملاحظات	صور
سير الالتقاط (الصغير)	60%	Mittig ca 50cm eingeschnitten (geklammert)	
سير التفريغ	70%	4. Untere Bandrolle defekt	
صندوق الدرر	80%		
بكبة القشط (درر)	70%	Schweißnaht an 7 Unterhalter eingerissen	
القواعد	10%		
وهسحة / لوحد	30%		
أخرى	الحالة	ملاحظات	صور
التروس/قير	✓		
فراوما/هكايج	✓		
محرك القيادة	✓		
هياكل	✓		
محاور	✓		
أخرى	✓		