
# WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 100 F

| معلومات عامة | | BILDER |
|---|---|---|
| رقم المخزن | 18513 |  |
| سنة الصنع | 2009 | |
| ساعات التشغيل | 7287 | |
| الوزن [طن] | 18,8 | |
| | | |
| **بيانات المحرك** | | |
| المصنع | Cummins | |
| نوع المحرك | QSC | |
| قوة المحرك بالكيلو واط | 209 | |
| فئة الانبعاثات | Tier3 | |
| شارة البيئة (امريكا) | ✓ | |
| **التجهيزات** | | |
| عرض القشط [مم] | 1000 | |
| عمق القشط [مم] | 350 | |
| بوم قابل للف | ✓ | |
| تجهيزة الشفط | ✓ | |
| بالمستوى التحكم نظام LEVEL PRO | ✓ | |
| سنسور الميلان | ✓ | |
| حساس الاستشعار الجانبية | 2 | |
| التنظيف بالضغط العالي | ✓ | |

| الحالة | | | |
|---|---|---|---|
| المحرك | الحالة | ملاحضات | صور |
| زيت المحرك | ✓ | | |
| تهريبات | ✓ | Turbolader Rücklaufleitung schwitzt | |
| تسرب غازات | ✓ | | |
| حالة التشغيل | ✓ | | |
| الدخان | ✓ | | |
| الشكمان | ✓ | | |
| التبريد | ✓ | | |
| الحالة العامة | ✓ | | |
| هيدروليك | الحالة | ملاحضات | صور |
| خراطيم | ✓ | 3 Schläuche an Ventilblock hinter Schaltschrank schwitzig | |
| طرمبة | ✓ | | |
| المحركات | ✓ | | |
| سيليندر | ✓ | Walzenschildzylinder leicht schwitzig, Aufnahmebandzylinder schwitzt, Abwurfbandschwenkzylinder schwitzt, Abwurfbandklappzylinder Links leicht schwitzig | |
| تهريبات | ✓ | | |
| الحالة العامة | ✓ | | |
| كابينه/غمارة | الحالة | ملاحضات | صور |
| الجلسات | ✓ | | |
| الشاشة | ✓ | | |
| الحالة العامة | ✓ | | |
| الكهرباء | الحالة | ملاحضات | صور |
| الإضاءة | ✓ | | |
| مشغل المحرك | ✓ | | |
| الكهرباء | ✓ | | |
| البطارية | ✓ | Batterien schwach | |
| الحالة العامة | ✓ | | |

| الجنزير | الحالة | ملاحضات | صور |
|---|---|---|---|
| توراس | 70% | | |
| رولات النقل | 70% | | |
| حلقات الجنزير | 80% | | |
| بلاطات الجنزير | 80% | | |

| استهلاك | الحالة | ملاحضات | صور |
|---|---|---|---|
| سير الالتقاط (الصغير) | 10% | Girlande 1 fest, Girlande 2 rechte Rolle fest | |
| سير التفريغ | 30% | | |
| صندوق الدرم | 60% | | |
| بكرة القشط (درم) | 60% | | |
| القواعد | 30% | Mehrere Oberhalter mit Unterhalter verschweißt | |
| ممسحة / لوحد | 20% | | |

| أخرى | الحالة | ملاحضات | صور |
|---|---|---|---|
| التروس/قير | ✓ | | |
| فراما/مكابح | ✓ | | |
| محرك القيادة | ✓ | | |
| هياكل | ✓ | | |
| محاور | ✓ | Fahrschifflagerung von Klappschiff verschlissen | |
| أخرى | ✓ | | |