
WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 120 FI

معلومات عامة		BILDER
رقم المخزن	18576	
سنة الصنع	2014	
ساعات التشغيل	6141	
الوزن [طن]	21,05	

بيانات المحرك		
المصنع	Cummins	
نوع المحرك	QSL 9	
قوة المحرك بالكيلو واط	224	
فئة الانبعاثات	Tier4	
شارة البيئة (امريكا)	✓	
فلتر مازوت متوفر	✓	

التجهيزات		
عرض القشط [مم]	1200	
عمق القشط [مم]	320	
بوم قابل للف	✓	
نظام الشفط	✓	
تجهيزة الشفط	✓	
نظام التحكم بالمستوى LEVEL PRO	✓	
سنسور الميلان	✓	
حساس الاستشعار الجانبية	2	
سنسور قياس الطريق (سيليندر)	✓	
التنظيف بالضغط العالي	✓	

الحالة			
صور	ملاحضات	الحالة	المحرك
		✓	زيت المحرك
		✓	تهريبات
		✓	تسرب غازات
		✓	حالة التشغيل
		✓	الدخان
		✓	الشكمان
		✓	التبريد
		✓	الحالة العامة
صور	ملاحضات	الحالة	هيدروليك
		✓	خراطيم
		✓	طرمبة
		✓	المحركات
		✓	سيلندر
		✓	تهريبات
		✓	الحالة العامة
صور	ملاحضات	الحالة	كابينه/غوارة
		✓	الجلسات
		✓	الشاشة
		✓	الحالة العامة
صور	ملاحضات	الحالة	الكهرباء
		✓	الإضاءة
		✓	مشغل المحرك
		✓	الكهرباء
		✓	البطارية
		✓	الحالة العامة

الجنزير	الحالة	ملاحضات	صور
توراس	80%		
رولات النقل	70%		
حلقات الجنزير	80%		
بلاطات الجنزير	50%	VL: 50%; VR: 40%; HL: 80%; HR: 30%	

استهلاك	الحالة	ملاحضات	صور
سير الالتقاط (الصغير)	30%		
سير التفريغ	40%		
صندوق الدرم	70%		
بكرة القشط (درم)	60%		
القواعد	50%		
ممسحة / لوحد	20%		

أخرى	الحالة	ملاحضات	صور
التروس/قير	✓		
فرامل/مكابح	✓		
محرك القيادة	✓		
هياكل	✓	Fräswalzenschutz verbogen, Bandversteifung von Abwurfband schweißnähte gerissen oder schlecht verschweißt	
محاور	✓		
أخرى	✓		