
HITACHI KETTENBAGGER ZX 135 US-6

معلومات عامة		BILDER
رقم المخزن	18448	
سنة الصنع	2018	
ساعات التشغيل	8978	
الوزن [طن]	14,7	
بيانات المحرك		
المصنع	Isuzu	
نوع المحرك	4JJ1	
قوة المحرك بالكيلو واط	78,5	
فئة الانبعاثات	Tier4f	
الفحص الاخير [الساعات]	8640h / 23.08.24	
شارة البيئة (امريكا)	✓	
فلتر مازوت متوفر	✓	
التجهيزات		
عمق الحفر [سم]	550	
مجرفة العمق [سم]	80	
مجرفة [عدد]	1	
بلاطة الجنزير [مم]	500	
إتجاه تدوير الكهاشة	✓	
مطرقة هيدروليكية	✓	
ماكينة القص الهيدروليكي	✓	
لوحة الاستناد	✓	
مبدل سريع هيدروليك	✓	
نظام تبديل سريع [طراز]	OilQuick OQ65	
تشحيم مركزي	✓	
تكييف الهواء	✓	

الحالة			
صور	ملاحضات	الحالة	المحرك
		✓	زيت المحرك
		✓	تهريبات
		✓	تسرب غازات
		✓	حالة التشغيل
		✓	الدخان
		✓	الشكمان
		✓	التبريد
		✓	الحالة العامة
صور	ملاحضات	الحالة	هيدروليك
		✓	خراطيم
		✓	طرمبة
		✓	المحركات
	Hubzylinder Links leicht schwitzig	✓	سيلندر
		✓	تهريبات
		✓	الحالة العامة
صور	ملاحضات	الحالة	كابينه/غوارة
		✓	الجلسات
		✓	الزجاج/ النوافذ
		✓	الشاشة
		✓	تكييف هواء
		✓	التسخين
		✓	الحالة العامة

الكهرباء	الحالة	ملاحضات	صور
الإضاءة	✓		
مشغل المحرك	✓		
الكهرباء	✓	Seitenkamera ohne Funktion (Kabel abgequetscht)	
البطارية	✓		
الحالة العامة	✓		

الجنزير	الحالة	ملاحضات	صور
توراس	60%		
عجلة التحويل	80%		
رولات النقل	80%		
حلقات الجنزير	60%		
بلاطات الجنزير	80%		

أخرى	الحالة	ملاحضات	صور
التروس/قير	✓		
فراملا/مكابح	✓		
محرك القيادة	✓		
هياكل	✓		
محاور	✓		
أخرى	✓		