
# LIEBHERR MOBILBAGGER A 920 LITRONIC

| معلومات عامة | | BILDER |
|---|---|---|
| رقم المخزن | 18589 |  |
| سنة الصنع | 2016 | |
| ساعات التشغيل | 11154 | |
| الوزن [طن] | 20500 | |
| شهادة توافق المواصفات القياسية | ✓ | |
| رخصة التشغيل العام | ✓ | |
| **بيانات المحرك** | | |
| المصنع | Liebherr | |
| نوع المحرك | D 834 A7 | |
| قوة المحرك بالكيلو واط | 120 | |
| فئة الانبعاثات | Tier4 | |
| الفحص الاخير [الساعات] | 10935 | |
| فلتر مازوت متوفر | ✓ | |
| **التجهيزات** | | |
| مبدل سريع هيدروليك | ✓ | |
| نظام تبديل سريع [طراز] | Likufix SW 48 | |
| مجرفة العمق [سم] | 160 | |
| بنظام للتحكم مجهز 3D | ✓ | |
| طول الذراع [م] | 2,65 | |
| مطرقة هيدروليكية | ✓ | |
| ماكينة القص الهيدروليكي | ✓ | |
| كماشة هيدروليكية | ✓ | |
| لوحة الاستناد | ✓ | |
| تشحيم مركزي | ✓ | |
| تكييف الهواء | ✓ | |

| الحالة | | | |
|---|---|---|---|
| صور | ملاحظات | الحالة | المحرك |
| | | ✓ | زيت المحرك |
| | | ✓ | تهريبات |
| | | ✓ | تسرب غازات |
| | | ✓ | حالة التشغيل |
| | | ✓ | الدخان |
| | | ✓ | الشكمان |
| | | ✓ | التبريد |
| | | ✓ | الحالة العامة |
| صور | ملاحظات | الحالة | هيدروليك |
| | | ✓ | خراطيم |
| | | ✓ | طرمبة |
| | | ✓ | المحركات |
| | | ✓ | سيلندر |
| | | ✓ | تهريبات |
| | | ✓ | الحالة العامة |
| صور | ملاحظات | الحالة | كابينه/غوارة |
| | | ✓ | الجلسات |
| | | ✓ | الزجاج/ النوافذ |
| | | ✓ | الشاشة |
| | | ✓ | تكييف هواء |
| | | ✓ | التسخين |
| | | ✓ | الحالة العامة |

| الكهرباء | الحالة | ملاحضات | صور |
|---|---|---|---|
| الإضاءة | ✓ | | |
| مشغل المحرك | ✓ | | |
| الكهرباء | ✓ | Seitenkamera ohne Funktion | |
| البطارية | ✓ | | |
| الحالة العامة | ✓ | | |

| الجنزير | الحالة | ملاحضات | صور |
|---|---|---|---|
| اطارات امامي يسار | 70% | Innen 30% außen 90 % | |
| اطارات امامي يمين | 70% | Innen 40% außen 90% | |
| اطارات خلفي يسار | 90% | Innen 90% außen 90% | |
| اطارات خلفي يمين | 90% | Innen 90% außen 90% | |

| أخرى | الحالة | ملاحضات | صور |
|---|---|---|---|
| التروس/قير | ✓ | | |
| فرامل/مكابح | ✓ | | |
| محرك القيادة | ✓ | | |
| هياكل | ✓ | | |
| محاور | ✓ | | |
| أخرى | ✓ | | |