
VöGELE KETTENFERTIGER SUPER 1800-2

GENERAL		BILDER
ID	18731	
año de construcción	2009	
Horario de funcionamiento	11532	
peso [to]	22,3	
DATOS DEL MOTOR		
Fabricante	Perkins	
motor [tipo]	1006-6	
fuerza del motor [kW]	129,6	
EQUIPO		
Reglón [tipo]	AB 500-2 TV	
Apisonador	✓	
Calefacción eléctrica	✓	
anchura de pavimentación del reglón [m]	2,5 - 5m	
las extensiones	2x 0,75m	
mecanismo de nivelación	✓	
Sensores de altura - ultrasónicos [pieza]	2	
Control del transportador de tornillo mech.	✓	
Control de tornillos por ultrasonidos	✓	
Sensor de inclinación	✓	
lubrificación central	✓	

ESTADO			
MOTOR	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
aceite de motor	✓		
Fugas	✓		
fuga de gas	✓		
comportamiento al iniciar	✓		
humo	✓		
Sistema de escape	✓		
Radiador	✓		
Estado general	✓		
HIDRÁULICA	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
mangueras	✓		
Bomba	✓		
Motores	✓		
cilindros	✓		
Fugas	✓		
Estado general	✓		
CABINA	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
asiento	✓		
ventanas	✓		
Pantalla / Interruptor	✓		
Estado general	✓		
ELECTRICIDAD	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Iluminación	✓		
Motor de Arranque	✓		
Electrónica	✓		
Batería	✓		
Estado general	✓		

CHASIS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Turas	80%		
Rodillos de transporte/rodaje	70%		
Cintas de cadenas	60%		
Paneles de suelo	50%		
DESGASTE	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Reglón	70%		
Cinta rascadora	80%		
Caracoles	80%		
OTROS	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Caja de cambios	✓		
Frenos	✓		
accionamiento de tracción	✓		
Chasis	✓	Aufnahme von Bunkerzylinder VL gerissen	
Ejes	✓		
otro	✓		