
WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 100 F

GENERAL		BILDER
ID	18513	
año de construcción	2009	
Horario de funcionamiento	7287	
peso [to]	18,8	

DATOS DEL MOTOR		
Fabricante	Cummins	
motor [tipo]	QSC	
fuerza del motor [kW]	209	
Etapa de gases de escape	Tier3	
Insignia EPA	✓	

EQUIPO		
Tambor de fresado [mm]	1000	
profundidad de fresado [mm]	350	
Cinta plegable	✓	
Sistema de extracción VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
Sensor de inclinación	✓	
Sensor de tracción de cable	2	
Lavadora de presión	✓	

ESTADO			
MOTOR	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
aceite de motor	✓		
Fugas	✓	Turbolader Rücklaufleitung schwitzt	
fuga de gas	✓		
comportamiento al iniciar	✓		
humo	✓		
Sistema de escape	✓		
Radiador	✓		
Estado general	✓		
HIDRÁULICA	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
mangueras	✓	3 Schläuche an Ventilblock hinter Schaltschrank schwitzig	
Bomba	✓		
Motores	✓		
cilindros	✓	Walzenschildzylinder leicht schwitzig, Aufnahmebandzylinder schwitzt, Abwurfbandschwenkzylinder schwitzt, Abwurfbandklappzylinder Links leicht schwitzig	
Fugas	✓		
Estado general	✓		
CABINA	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
asiento	✓		
Pantalla / Interruptor	✓		
Estado general	✓		
ELECTRICIDAD	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Iluminación	✓		
Motor de Arranque	✓		
Electrónica	✓		
Batería	✓	Batterien schwach	
Estado general	✓		

CHASIS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Turas	70%		
Rodillos de transporte/rodaje	70%		
Cintas de cadenas	80%		
Paneles de suelo	80%		
DESGASTE	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Cinta de grabación	10%	Girlande 1 fest, Girlande 2 rechte Rolle fest	
Cinta eyectora	30%		
Caja de fresado	60%		
Tambor de fresado	60%		
soporte superior	30%	Mehrere Oberhalter mit Unterhalter verschweißt	
rascador	20%		
OTROS	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Caja de cambios	✓		
Frenos	✓		
accionamiento de tracción	✓		
Chasis	✓		
Ejes	✓	Fahrschifflagerung von Klappschiff verschlissen	
otro	✓		