
WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 250

GENERAL		BILDER
ID	18549	
año de construcción	2013	
Horario de funcionamiento	10040	
peso [to]	50	

DATOS DEL MOTOR		
Fabricante	Cummis	
motor [tipo]	QSX15 + QSL	
fuerza del motor [kW]	447 + 261	
Etapa de gases de escape	EU Stage IIIa / EPA, Tier III	
Insignia EPA	✓	
Filtro de diésel presente	✓	

EQUIPO	
Tambor de fresado [mm]	2200
profundidad de fresado [mm]	350
FCS - système de coupe flexible	✓
Cinta plegable	✓
Sistema de extracción VCS	✓
LEVEL PRO	✓
Sensor de inclinación	✓
Sensores de medición de distancia (cilindros)	✓
Lavadora de presión	✓
Compresor	✓

ESTADO			
MOTOR	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
aceite de motor	✓		
Fugas	✓		
fuga de gas	✓		
comportamiento al iniciar	✓		
humo	✓		
Sistema de escape	✓		
Radiador	✓		
Estado general	✓		
HIDRÁULICA	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
mangueras	✓		
Bomba	✓		
Motores	✓		
cilindros	✓		
Fugas	✓		
Estado general	✓		
CABINA	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
asiento	✓	Sitzpolster verschlissen	
ventanas	✓		
Pantalla / Interruptor	✓		
Estado general	✓		
ELECTRICIDAD	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Iluminación	✓		
Motor de Arranque	✓		
Electrónica	✓		
Batería	✓		
Estado general	✓		

CHASIS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Turas	30%		
Rodillos de transporte/rodaje	80%		
Cintas de cadenas	80%		
Paneles de suelo	60%	HR: 0%	
DESGASTE	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Cinta de grabación	10%		
Cinta eyectora	60%		
Caja de fresado	70%		
Tambor de fresado	50%		
soporte superior	50%		
rascador	10%		
OTROS	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Caja de cambios	✔		
Frenos	✔		
accionamiento de tracción	✔		
Chasis	✔		
Ejes	✔		