
WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 120 FI

GENERAL		BILDER
ID	18576	
año de construcción	2014	
Horario de funcionamiento	6141	
peso [to]	21,05	

DATOS DEL MOTOR		
Fabricante	Cummins	
motor [tipo]	QSL 9	
fuerza del motor [kW]	224	
Etapa de gases de escape	Tier4	
Insignia EPA	✓	
Filtro de diésel presente	✓	

EQUIPO		
Tambor de fresado [mm]	1200	
profundidad de fresado [mm]	320	
Cinta plegable	✓	
sistema de extracción	✓	
Sistema de extracción VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
Sensor de inclinación	✓	
Sensor de tracción de cable	2	
Sensores de medición de distancia (cilindros)	✓	
Lavadora de presión	✓	

ESTADO			
MOTOR	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
aceite de motor	✓		
Fugas	✓		
fuga de gas	✓		
comportamiento al iniciar	✓		
humo	✓		
Sistema de escape	✓		
Radiador	✓		
Estado general	✓		
HIDRÁULICA	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
mangueras	✓		
Bomba	✓		
Motores	✓		
cilindros	✓		
Fugas	✓		
Estado general	✓		
CABINA	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
asiento	✓		
Pantalla / Interruptor	✓		
Estado general	✓		
ELECTRICIDAD	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Iluminación	✓		
Motor de Arranque	✓		
Electrónica	✓		
Batería	✓		
Estado general	✓		

CHASIS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Turas	80%		
Rodillos de transporte/rodaje	70%		
Cintas de cadenas	80%		
Paneles de suelo	50%	VL: 50%; VR: 40%; HL: 80%; HR: 30%	
DESGASTE	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Cinta de grabación	30%		
Cinta eyectora	40%		
Caja de fresado	70%		
Tambor de fresado	60%		
soporte superior	50%		
rascador	20%		
OTROS	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Caja de cambios	✓		
Frenos	✓		
accionamiento de tracción	✓		
Chasis	✓	Fräswalzenschutz verbogen, Bandversteifung von Abwurfband schweißnähte gerissen oder schlecht verschweißt	
Ejes	✓		
otro	✓		