
HITACHI KETTENBAGGER ZX 135 US-6

GENERAL		BILDER
ID	18448	
año de construcción	2018	
Horario de funcionamiento	8978	
peso [to]	14,7	

DATOS DEL MOTOR	
Fabricante	Isuzu
motor [tipo]	4JJ1
fuerza del motor [kW]	78,5
Etapa de gases de escape	Tier4f
último servicio [h]	8640h / 23.08.24
Insignia EPA	✓
Filtro de diésel presente	✓

EQUIPO	
Profundidad de excavación [cm]	550
pala excavadora [cm]	80
Pala excavadora [pieza]	1
placa de fondo [mm]	500
ajustador giratorio de mecanismo	✓
martillo hidráulico	✓
cizalladura hidráulica	✓
sostenimiento de tarjeta	✓
Acoplador rápido hidr.	✓
Acoplador rápido [tipo]	OilQuick OQ65
lubrificación central	✓
climatización	✓

ESTADO			
MOTOR	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
aceite de motor	✓		
Fugas	✓		
fuga de gas	✓		
comportamiento al iniciar	✓		
humo	✓		
Sistema de escape	✓		
Radiador	✓		
Estado general	✓		
HIDRÁULICA	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
mangueras	✓		
Bomba	✓		
Motores	✓		
cilindros	✓	Hubzylinder Links leicht schwitzig	
Fugas	✓		
Estado general	✓		
CABINA	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
asiento	✓		
ventanas	✓		
Pantalla / Interruptor	✓		
AC	✓		
Calefacción	✓		
Estado general	✓		

ELECTRICIDAD	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Iluminación	✓		
Motor de Arranque	✓		
Electrónica	✓	Seitenkamera ohne Funktion (Kabel abgequetscht)	
Batería	✓		
Estado general	✓		
CHASIS	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Turas	60%		
Rueda guía	80%		
Rodillos de transporte/rodaje	80%		
Cintas de cadenas	60%		
Paneles de suelo	80%		
OTROS	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Caja de cambios	✓		
Frenos	✓		
accionamiento de tracción	✓		
Chasis	✓		
Ejes	✓		
otro	✓		