
CATERPILLAR RADLADER 908 M

GENERAL		BILDER
ID	18366	
año de construcción	2017	
Horario de funcionamiento	3490	
peso [to]	6,46	
Instrucciones de uso	✓	
DATOS DEL MOTOR		
Fabricante	CAT	
motor [tipo]	C3.3B	
fuerza del motor [kW]	55	
Etapa de gases de escape	Tier4	
último servicio [h]	3372 h / 03.2026 || UVV bis 3/27 gültig	
Insignia EPA	✓	
Filtro de diésel presente	✓	
EQUIPO		
Acoplador rápido hidr.	✓	
horquilla de paleta	✓	
paleta 4 en 1 [m³]	1,0	
dirección articulada	✓	

ESTADO			
MOTOR	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
aceite de motor	✓		
Fugas	✓		
fuga de gas	✓		
comportamiento al iniciar	✓		
humo	✓		
Sistema de escape	✓		
Radiador	✓		
Estado general	✓		
HIDRÁULICA	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
mangueras	✓		
Bomba	✓		
Motores	✓		
cilindros	✓	Hubzylinder rechts Macke in der Kolbenstange	
Fugas	✓		
Estado general	✓		
CABINA	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
asiento	✓	Sitz erneuert	
ventanas	✓		
Pantalla / Interruptor	✓		
Calefacción	✓		
Estado general	✓		
ELECTRICIDAD	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Iluminación	✓		
Motor de Arranque	✓		
Electrónica	✓		
Batería	✓		
Estado general	✓		

CHASIS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
neumático adl.izq.	20%		
neumático adl. dcha.	50%		
neumático ats.izq.	20%		
neumático ats.dcha.	10%		
DESGASTE	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Pala	80%		
mecanismo de dirección	✔		
OTROS	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Caja de cambios	✔		
Frenos	✔		
accionamiento de tracción	✔		
Chasis	✔		
Ejes	✔		
otro	✔		