
WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 250

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18549	
Année	2013	
heures	10040	
Poids [to]	50	
DÉTAIL DU MOTEUR		
Constructeur	Cummis	
Moteur [type]	QSX15 + QSL	
Puissance moteur [kW]	447 + 261	
Niveau de gaz d'échappement	EU Stage IIIa / EPA, Tier III	
EPA-Plakette	✓	
Filtre à gazole disponible	✓	
ÉQUIPEMENTS		
Tambour de fraisage	2200	
profondeur de fraisage [mm]	350	
FCS - sistema de corte flexible	✓	
Bande pliante	✓	
Système d'extraction VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
Capteur d'inclinaison transversale	✓	
Capteurs de mesure de distance (cylindres)	✓	
Laveuse à pression	✓	
compresseur	✓	

ÉTAT			
MOTOR	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Huile moteur	✓		
Fuites	✓		
Leckgas	✓		
Comportement du alemarrage moteur	✓		
Fumée	✓		
Auspuffanlage	✓		
Radiateur	✓		
Etat global	✓		
HYDRAULIQUE	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Flexibles	✓		
Pompes	✓		
Moteurs	✓		
Vérins	✓		
Fuites	✓		
Etat global	✓		
KABINE	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Siège	✓	Sitzpolster verschlissen	
Vitres	✓		
Display/Interrupteur	✓		
Etat global	✓		
ELEKTRIK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Éclairage	✓		
Démarreur	✓		
Électronique	✓		
Batterie	✓		
Etat global	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Turas	30%		
Lauf/ Tragrollen	80%		
Kettenbänder	80%		
Bodenplatten / Pads	60%	HR: 0%	
USURE	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Aufnahmeband	10%		
Abwurfband	60%		
Boîte du tambour	70%		
Tambour/fraise	50%		
Oberhalter	50%		
Abstreifer / Schild	10%		
SONSTIGES	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Transmission	✓		
Freins	✓		
Mecanisme de deplacement	✓		
Carrosserie	✓		
Essieux	✓		