
WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 250

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18550	
Année	2013	
heures	10231	
Poids [to]	49	
Liste des pièces de rechanges	✓	
DÉTAIL DU MOTEUR		
Constructeur	Cummins + Cummins	
Moteur [type]	QSX15 + QSL	
Puissance moteur [kW]	447 + 261	
Niveau de gaz d'échappement	EU Stage IIIa / EPA, Tier III	
EPA-Plakette	✓	
Filtre à gazole disponible	✓	
ÉQUIPEMENTS		
Tambour de fraisage	2200	
profondeur de fraisage [mm]	330	
FCS - sistema de corte flexible	✓	
Fräswalzendrehvorrichtung	✓	
Bande pliante	✓	
Absauganlage	✓	
Système d'extraction VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
Capteur d'inclinaison transversale	✓	
Capteurs de mesure de distance (cylindres)	✓	
Laveuse à pression	✓	
compresseur	✓	

ÉTAT			
MOTOR	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Huile moteur	✓		
Fuites	✓		
Leckgas	✓		
Comportement du alemarrage moteur	✓		
Fumée	✓		
Auspuffanlage	✓		
Radiateur	✓		
Etat global	✓		
HYDRAULIQUE	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Flexibles	✓	Schlauch von Lenkzylinder VL an der Verpressung leicht schwitzig	
Pompes	✓		
Moteurs	✓		
Vérins	✓	Lenkzylinder VL leicht schwitzig, Seitenschildzylinder HL leicht schwitzig	
Fuites	✓		
Etat global	✓		
KABINE	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Vitres	✓		
Display/Interrupteur	✓	Bedienpult rechts Höhenverstellungsschalter links federrückstellung defekt und Höhenverstellungsschalter rechts abgebrochen	
Chauffage	✓		
Etat global	✓		

ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Éclairage	✓		
Démarreur	✓		
Électronique	✓	Fehler Spiegelverstellung (neue Sicherung brennt direkt durch)	
Batterie	✓	Batterien schwach	
Etat global	✓		
FAHRWERK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Turas	30%	Vorne: 40%, Hinten: 20%	
Lauf/ Tragrollen	60%		
Kettenbänder	70%		
Bodenplatten / Pads	20%	Vorne: 20%; Hinten: 10%	
USURE	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Aufnahmeband	60%	Mittig ca 50cm eingeschnitten (geklammert)	
Abwurfband	70%	4. Untere Bandrolle defekt	
Boîte du tambour	80%		
Tambour/fraise	70%	Schweißnaht an 7 Unterhalter eingerissen	
Oberhalter	10%		
Abstreifer / Schild	30%		
SONSTIGES	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Transmission	✓		
Freins	✓		
Mecanisme de deplacement	✓		
Carrosserie	✓		
Essieux	✓		
Autre	✓		