
HITACHI KETTENBAGGER ZX 135 US-6

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18448	
Année	2018	
heures	8978	
Poids [to]	14,7	

DÉTAIL DU MOTEUR		
Constructeur	Isuzu	
Moteur [type]	4JJ1	
Puissance moteur [kW]	78,5	
Niveau de gaz d'échappement	Tier4f	
Dernier service [h]	8640h / 23.08.24	
EPA-Plakette	✓	
Filtre à gazole disponible	✓	

ÉQUIPEMENTS		
Profondeur de tranchée (cm)	550	
Godet rétro [cm]	80	
Godet (nombre)	1	
Tuiles [mm]	500	
Mecanisme rotatif de benne preneuse	✓	
Circuit hydraulique de marteau	✓	
Hydraulique en ciseaux	✓	
appui de soc	✓	
Attache rapide hydraulique	✓	
Coupleur rapide [type]	OilQuick OQ65	
Graissage centalisé	✓	
Climatisation	✓	

ÉTAT			
MOTOR	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Huile moteur	✓		
Fuites	✓		
Leckgas	✓		
Comportement du alemarrage moteur	✓		
Fumée	✓		
Auspuffanlage	✓		
Radiateur	✓		
Etat global	✓		
HYDRAULIQUE	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Flexibles	✓		
Pompes	✓		
Moteurs	✓		
Vérins	✓	Hubzylinder Links leicht schwitzig	
Fuites	✓		
Etat global	✓		
KABINE	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Siège	✓		
Vitres	✓		
Display/Interrupteur	✓		
AC	✓		
Chauffage	✓		
Etat global	✓		

ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Éclairage	✓		
Démarreur	✓		
Électronique	✓	Seitenkamera ohne Funktion (Kabel abgequetscht)	
Batterie	✓		
Etat global	✓		
FAHRWERK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Turas	60%		
Leitrad	80%		
Lauf/ Tragrollen	80%		
Kettenbänder	60%		
Bodenplatten / Pads	80%		
SONSTIGES	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Transmission	✓		
Freins	✓		
Mecanisme de deplacement	✓		
Carrosserie	✓		
Essieux	✓		
Autre	✓		