
CATERPILLAR RADLADER 908 M

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18366	
Année	2017	
heures	3490	
Poids [to]	6,46	
Notice d´utilisation	✓	
DÉTAIL DU MOTEUR		
Constructeur	CAT	
Moteur [type]	C3.3B	
Puissance moteur [kW]	55	
Niveau de gaz d'échappement	Tier4	
Dernier service [h]	3372 h / 03.2026 || UVV bis 3/27 gültig	
EPA-Plakette	✓	
Filtre à gazole disponible	✓	
ÉQUIPEMENTS		
Attache rapide hydraulique	✓	
Fourche de palette	✓	
Godet 4 en 1 [m³]	1,0	
Direction par châssis articulé	✓	

ÉTAT			
MOTOR	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Huile moteur	✓		
Fuites	✓		
Leckgas	✓		
Comportement du alemarrage moteur	✓		
Fumée	✓		
Auspuffanlage	✓		
Radiateur	✓		
Etat global	✓		
HYDRAULIQUE	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Flexibles	✓		
Pompes	✓		
Moteurs	✓		
Vérins	✓	Hubzylinder rechts Macke in der Kolbenstange	
Fuites	✓		
Etat global	✓		
KABINE	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Siège	✓	Sitz erneuert	
Vitres	✓		
Display/Interrupteur	✓		
Chauffage	✓		
Etat global	✓		
ELEKTRIK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Éclairage	✓		
Démarreur	✓		
Électronique	✓		
Batterie	✓		
Etat global	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Pneu avant gauche	20%		
Pneu avant droit	50%		
Pneu arrière gauche	20%		
Pneu arrière droit	10%		
USURE	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Pelle	80%		
Direction	✔		
SONSTIGES	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**PHOTOS**
Transmission	✔		
Freins	✔		
Mecanisme de deplacement	✔		
Carrosserie	✔		
Essieux	✔		
Autre	✔		