
WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 100 F

GENERAL		BILDER
ID	18513	
anul de fabricatie	2009	
ore	7287	
greutate [to]	18,8	

DATELE MOTORULUI		
producator	Cummins	
motor [tip]	QSC	
capacitatea motorului [kW]	209	
emisii standard	Tier3	
EPA plac?	✓	

ECHIPAMENT		
Tambur de frezat	1000	
adincimea frezei [mm]	350	
band?	✓	
Sistemul de extrac?ie VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
Senzor de panta	✓	
Senzor de cablu	2	
Masina de spalat cu presiune	✓	

STARE			
MOTOR	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
ulei motor	✓		
Leckagen	✓	Turbolader Rücklaufleitung schwitzt	
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
fum	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
starea general?	✓		
HIDRAULICA	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
furtuni	✓	3 Schläuche an Ventilblock hinter Schaltschrank schwitzig	
Pumpe	✓		
motor	✓		
Zylinder	✓	Walzenschildzylinder leicht schwitzig, Aufnahmebandzylinder schwitzt, Abwurfbandschwenkzylinder schwitzt, Abwurfbandklappzylinder Links leicht schwitzig	
Leckagen	✓		
starea general?	✓		
CABINA	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Sitz	✓		
Display/Schalter	✓		
starea general?	✓		
ELEKTRIK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
iluminat	✓		
starter	✓		
electronic?	✓		
baterii	✓	Batterien schwach	
starea general?	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Turas	70%		
Lauf/ Tragrollen	70%		
Kettenbänder	80%		
Bodenplatten / Pads	80%		
VERSCHLEISS	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Aufnahmeband	10%	Girlande 1 fest, Girlande 2 rechte Rolle fest	
Abwurfband	30%		
Fräskasten	60%		
tambur	60%		
Oberhalter	30%	Mehrere Oberhalter mit Unterhalter verschweißt	
Abstreifer / Schild	20%		
SONSTIGES	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓	Fahrschifflagerung von Klappschiff verschlissen	
alte	✓		