
WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 250

GENERAL		BILDER
ID	18549	
anul de fabricatie	2013	
ore	10040	
greutate [to]	50	

DATELE MOTORULUI		
producator	Cummis	
motor [tip]	QSX15 + QSL	
capacitatea motorului [kW]	447 + 261	
emisii standard	EU Stage IIIa / EPA, Tier III	
EPA plac?	✓	
Filtru diesel disponibil	✓	

ECHIPAMENT		
Tambur de frezat	2200	
adincimea frezei [mm]	350	
FCS - sistem flexibil de t?iere	✓	
band?	✓	
Sistemul de extrac?ie VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
Senzor de panta	✓	
Senzori de m?surare a distan?ei (cilindri)	✓	
Masina de spalat cu presiune	✓	
compresor	✓	

STARE			
MOTOR	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
ulei motor	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
fum	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
starea general?	✓		
HIDRAULICA	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
furtuni	✓		
Pumpe	✓		
motor	✓		
Zylinder	✓		
Leckagen	✓		
starea general?	✓		
CABINA	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Sitz	✓	Sitzpolster verschlissen	
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓		
starea general?	✓		
ELEKTRIK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
iluminat	✓		
starter	✓		
electronic?	✓		
baterii	✓		
starea general?	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Turas	30%		
Lauf/ Tragrollen	80%		
Kettenbänder	80%		
Bodenplatten / Pads	60%	HR: 0%	
VERSCHLEISS	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Aufnahmeband	10%		
Abwurfband	60%		
Fräskasten	70%		
tambur	50%		
Oberhalter	50%		
Abstreifer / Schild	10%		
SONSTIGES	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Getriebe	✔		
Bremsen	✔		
Fahrantrieb	✔		
Rahmen	✔		
Achsen	✔		