
WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 120 FI

GENERAL		BILDER
ID	18576	
anul de fabricatie	2014	
ore	6141	
greutate [to]	21,05	

DATELE MOTORULUI		
producator	Cummins	
motor [tip]	QSL 9	
capacitatea motorului [kW]	224	
emisii standard	Tier4	
EPA plac?	✓	
Filtru diesel disponibil	✓	

ECHIPAMENT		
Tambur de frezat	1200	
adincimea frezei [mm]	320	
band?	✓	
Absauganlage	✓	
Sistemul de extrac?ie VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
Senzor de panta	✓	
Senzor de cablu	2	
Senzori de m?surare a distan?ei (cilindri)	✓	
Masina de spalat cu presiune	✓	

STARE			
MOTOR	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
ulei motor	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
fum	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
starea general?	✓		
HIDRAULICA	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
furtuni	✓		
Pumpe	✓		
motor	✓		
Zylinder	✓		
Leckagen	✓		
starea general?	✓		
CABINA	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Sitz	✓		
Display/Schalter	✓		
starea general?	✓		
ELEKTRIK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
iluminat	✓		
starter	✓		
electronic?	✓		
baterii	✓		
starea general?	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Turas	80%		
Lauf/ Tragrollen	70%		
Kettenbänder	80%		
Bodenplatten / Pads	50%	VL: 50%; VR: 40%; HL: 80%; HR: 30%	
VERSCHLEISS	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Aufnahmeband	30%		
Abwurfband	40%		
Fräskasten	70%		
tambur	60%		
Oberhalter	50%		
Abstreifer / Schild	20%		
SONSTIGES	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓	Fräswalzenschutz verbogen, Bandversteifung von Abwurfband schweißnähte gerissen oder schlecht verschweißt	
Achsen	✓		
alte	✓		