
HITACHI KETTENBAGGER ZX 135 US-6

GENERAL		BILDER
ID	18448	
anul de fabricatie	2018	
ore	8978	
greutate [to]	14,7	

DATELE MOTORULUI	
producator	Isuzu
motor [tip]	4JJ1
capacitatea motorului [kW]	78,5
emisii standard	Tier4f
Ultimul serviciu [h]	8640h / 23.08.24
EPA plac?	✓
Filtru diesel disponibil	✓

ECHIPAMENT	
Grabtiefe [cm]	550
adancimea cupei [cm]	80
Cupa [bucata]	1
fundatie [mm]	500
sistem de dirijare a greiferului	✓
instalatie hidraulica pentru picon	✓
hidraulica pentru foarfeca	✓
stabilizator cu panou	✓
sistem rapid de schimbare hidraulica	✓
Cupla rapid? [tipul]	OilQuick OQ65
ungere centrala	✓
instalatie pentru aer conditionat	✓

STARE			
MOTOR	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
ulei motor	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
fum	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
starea general?	✓		
HIDRAULICA	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
furtuni	✓		
Pumpe	✓		
motor	✓		
Zylinder	✓	Hubzylinder Links leicht schwitzig	
Leckagen	✓		
starea general?	✓		
CABINA	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Sitz	✓		
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓		
aer condi?ionat	✓		
înc?lzire	✓		
starea general?	✓		

ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
iluminat	✓		
starter	✓		
electronic?	✓	Seitenkamera ohne Funktion (Kabel abgequetscht)	
baterii	✓		
starea general?	✓		
FAHRWERK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Turas	60%		
Leitrad	80%		
Lauf/ Tragrollen	80%		
Kettenbänder	60%		
Bodenplatten / Pads	80%		
SONSTIGES	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
alte	✓		