
LIEBHERR MOBILBAGGER A 920 LITRONIC

GENERAL		BILDER
ID	18589	
anul de fabricatie	2016	
ore	11154	
greutate [to]	20500	
CE Declara?ia de conformitate	✓	
ABE	✓	
DATELE MOTORULUI		
producator	Liebherr	
motor [tip]	D 834 A7	
capacitatea motorului [kW]	120	
emisii standard	Tier4	
Ultimul serviciu [h]	10935	
Filtru diesel disponibil	✓	
ECHIPAMENT		
sistem rapid de schimbare hidraulica	✓	
Cupla rapid? [tipul]	Likufix SW 48	
adancimea cupei [cm]	160	
Preg?tirea pentru control 3D	✓	
brat de cupe [m]	2,65	
instalatie hidraulica pentru picon	✓	
hidraulica pentru foarfeca	✓	
instalatie hidraulica pentru greifer	✓	
stabilizator cu panou	✓	
ungere centrala	✓	
instalatie pentru aer conditionat	✓	

STARE			
MOTOR	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
ulei motor	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
fum	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
starea general?	✓		
HIDRAULICA	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
furtuni	✓		
Pumpe	✓		
motor	✓		
Zylinder	✓		
Leckagen	✓		
starea general?	✓		
CABINA	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Sitz	✓		
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓		
aer condi?ionat	✓		
înc?lzire	✓		
starea general?	✓		

ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
iluminat	✓		
starter	✓		
electronic?	✓	Seitenkamera ohne Funktion	
baterii	✓		
starea general?	✓		
FAHRWERK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Reifen vl	70%	Innen 30% außen 90 %	
Reifen vr	70%	Innen 40% außen 90%	
Reifen hl	90%	Innen 90% außen 90%	
Reifen hr	90%	Innen 90% außen 90%	
SONSTIGES	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
alte	✓		