
CATERPILLAR RADLADER 908 M

GENERAL		BILDER
ID	18366	
anul de fabricatie	2017	
ore	3490	
greutate [to]	6,46	
manual de utilizare	✓	
DATELE MOTORULUI		
producator	CAT	
motor [tip]	C3.3B	
capacitatea motorului [kW]	55	
emisii standard	Tier4	
Ultimul serviciu [h]	3372 h / 03.2026 || UVV bis 3/27 gültig	
EPA plac?	✓	
Filtru diesel disponibil	✓	
ECHIPAMENT		
sistem rapid de schimbare hidraulica	✓	
furculita de palete	✓	
cupa cu 4 functione [m³]	1,0	
conducere cu functione de rasucire	✓	

STARE			
MOTOR	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
ulei motor	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
fum	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
starea general?	✓		
HIDRAULICA	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
furtuni	✓		
Pumpe	✓		
motor	✓		
Zylinder	✓	Hubzylinder rechts Macke in der Kolbenstange	
Leckagen	✓		
starea general?	✓		
CABINA	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Sitz	✓	Sitz erneuert	
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓		
înc?lzire	✓		
starea general?	✓		
ELEKTRIK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
iluminat	✓		
starter	✓		
electronic?	✓		
baterii	✓		
starea general?	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Reifen vl	20%		
Reifen vr	50%		
Reifen hl	20%		
Reifen hr	10%		
VERSCHLEISS	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Cupa	80%		
Lenkung	✓		
SONSTIGES	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
alte	✓		