
# ATLAS RADLADER AR 95E SUPER

| GENERAL | | BILDER |
|---|---|---|
| ID | 18686 |  |
| anul de fabricatie | 2011 | |
| ore | 10435 | |
| greutate [to] | 8,1 | |
| manual de utilizare | ✓ | |
| Lista de piese de schimb | ✓ | |
| CE Declara?ia de conformitate | ✓ | |
| Certificat TÜV | ✓ | |
| ABE | ✓ | |
| **DATELE MOTORULUI** | | |
| producator | Deutz | |
| motor [tip] | TCD2012LO | |
| capacitatea motorului [kW] | 92 | |
| emisii standard | Tier3 | |
| EPA plac? | ✓ | |
| **ECHIPAMENT** | | |
| sistem rapid de schimbare hidraulica | ✓ | |
| furculita de palete | ✓ | |
| lopata standard [m³] | 1,6 | |
| conducere cu functione de rasucire | ✓ | |

| STARE | | | |
|---|---|---|---|
| **MOTOR** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **POZE** |
| ulei motor | ✓ | | |
| Leckagen | ✓ | Motorölwanne leicht schwitzig | |
| Leckgas | ✓ | | |
| Anspringverhalten | ✓ | | |
| fum | ✓ | | |
| Auspuffanlage | ✓ | | |
| Kühler | ✓ | | |
| starea general? | ✓ | | |
| **HIDRAULICA** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **POZE** |
| furtuni | ✓ | | |
| Pumpe | ✓ | Hydraulikpumpe leicht schwitzig | |
| motor | ✓ | | |
| Zylinder | ✓ | Lenkzylinder Links und Rechts leicht schwitzig | |
| Leckagen | ✓ | | |
| starea general? | ✓ | | |
| **CABINA** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **POZE** |
| Sitz | ✓ | | |
| Scheiben | ✓ | | |
| Display/Schalter | ✓ | | |
| înc?lzire | ✓ | | |
| starea general? | ✓ | | |
| **ELEKTRIK** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **POZE** |
| iluminat | ✓ | | |
| starter | ✓ | | |
| electronic? | ✓ | | |
| baterii | ✓ | | |
| starea general? | ✓ | | |

| FAHRWERK | STATUS | ANMERKUNGEN | POZE |
|---|---|---|---|
| Reifen vl | 80% | | |
| Reifen vr | 80% | | |
| Reifen hl | 10% | | |
| Reifen hr | 10% | | |
| **VERSCHLEISS** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **POZE** |
| Cupa | 60% | | |
| Lenkung | ✓ | | |
| **SONSTIGES** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **POZE** |
| Getriebe | ✓ | | |
| Bremsen | ✓ | | |
| Fahrantrieb | ✓ | | |
| Rahmen | ✓ | | |
| Achsen | ✓ | | |
| alte | ✓ | | |