
WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 100 F

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		BILDER
ID	18513	
год выпуска	2009	
моточасы	7287	
вес [т]	18,8	
МОТОР		
производитель	Cummins	
мотор [тип]	QSC	
мощность двигателя [кВт]	209	
выхлопная система	Tier3	
EPA значок	✓	
ОБОРУДОВАНИЕ		
фрезерный барабан	1000	
глубина фрезерования	350	
складная лента	✓	
Всасывающая установка VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
датчик уклона	✓	
Тросовый датчик	2	
Мойки высокого давления	✓	

RÜKO GmbH Baumaschinen · Daimlerstr. 20 · 76316 Malsch · www.rueko.de
Tel. 07246 9419-0 · Fax 07246 9419-10 · info@rueko.de

СОСТОЯНИЕ			
МОТОР	**СТАТУС**	**ДОПОЛНЕНИЯ**	**ФОТОГРАФИИ**
машинное масло	✓		
утечки	✓	Turbolader Rücklaufleitung schwitzt	
утечка газа	✓		
Поведение при запуске машины	✓		
дым	✓		
выхлопная система	✓		
система охлаждения	✓		
общее состояние	✓		
ГИДРАВЛИКА	**СТАТУС**	**ДОПОЛНЕНИЯ**	**ФОТОГРАФИИ**
шланги	✓	3 Schläuche an Ventilblock hinter Schaltschrank schwitzig	
насос	✓		
моторы	✓		
цилиндр	✓	Walzenschildzylinder leicht schwitzig, Aufnahmebandzylinder schwitzt, Abwurfbandschwenkzylinder schwitzt, Abwurfbandklappzylinder Links leicht schwitzig	
утечки	✓		
общее состояние	✓		
КАБИНА	**СТАТУС**	**ДОПОЛНЕНИЯ**	**ФОТОГРАФИИ**
сиденье	✓		
Дисплей	✓		
общее состояние	✓		

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
освещение	✓		
стартер	✓		
електроника	✓		
аккумулятор	✓	Batterien schwach	
общее состояние	✓		
ШАССИ	**СТАТУС**	**ДОПОЛНЕНИЯ**	**ФОТОГРАФИИ**
Приводная шестерня	70%		
Ролики	70%		
цепные ремни	80%		
башмаки	80%		
ИЗНОС	**СТАТУС**	**ДОПОЛНЕНИЯ**	**ФОТОГРАФИИ**
Приемная лента	10%	Girlande 1 fest, Girlande 2 rechte Rolle fest	
сбрасывающая лента	30%		
Фрезерный ящик	60%		
фрезерный барабан	60%		
держатель резцов	30%	Mehrere Oberhalter mit Unterhalter verschweißt	
Скребок / щиток	20%		
ПРОЧЕЕ	**СТАТУС**	**ДОПОЛНЕНИЯ**	**ФОТОГРАФИИ**
сцепление	✓		
тормоза	✓		
Ходовой привод	✓		
рама	✓		
Оси	✓	Fahrschifflagerung von Klappschiff verschlissen	
прочее	✓		