
WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 120 FI

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		BILDER
ID	18576	
год выпуска	2014	
моточасы	6141	
вес [т]	21,05	
МОТОР		
производитель	Cummins	
мотор [тип]	QSL 9	
мощность двигателя [кВт]	224	
выхлопная система	Tier4	
EPA значок	✓	
Дизельный фильтр в наличии	✓	
ОБОРУДОВАНИЕ		
фрезерный барабан	1200	
глубина фрезерования	320	
складная лента	✓	
Вакуумная установка	✓	
Всасывающая установка VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
датчик уклона	✓	
Тросовый датчик	2	
Датчики измерения расстояния (цилиндры)	✓	
Мойки высокого давления	✓	

СОСТОЯНИЕ			
МОТОР	**СТАТУС**	**ДОПОЛНЕНИЯ**	**ФОТОГРАФИИ**
машинное масло	✓		
утечки	✓		
утечка газа	✓		
Поведение при запуске машины	✓		
дым	✓		
выхлопная система	✓		
система охлаждения	✓		
общее состояние	✓		
ГИДРАВЛИКА	**СТАТУС**	**ДОПОЛНЕНИЯ**	**ФОТОГРАФИИ**
шланги	✓		
насос	✓		
моторы	✓		
цилиндр	✓		
утечки	✓		
общее состояние	✓		
КАБИНА	**СТАТУС**	**ДОПОЛНЕНИЯ**	**ФОТОГРАФИИ**
сиденье	✓		
Дисплей	✓		
общее состояние	✓		
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	**СТАТУС**	**ДОПОЛНЕНИЯ**	**ФОТОГРАФИИ**
освещение	✓		
стартер	✓		
електроника	✓		
аккумулятор	✓		
общее состояние	✓		

ШАССИ	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
Приводная шестерня	80%		
Ролики	70%		
цепные ремни	80%		
башмаки	50%	VL: 50%; VR: 40%; HL: 80%; HR: 30%	

ИЗНОС	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
Приемная лента	30%		
сбрасывающая лента	40%		
Фрезерный ящик	70%		
фрезерный барабан	60%		
держатель резцов	50%		
Скребок / щиток	20%		

ПРОЧЕЕ	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
сцепление	✓		
тормоза	✓		
Ходовой привод	✓		
рама	✓	Fräswalzenschutz verbogen, Bandversteifung von Abwurfband schweißnähte gerissen oder schlecht verschweißt	
Оси	✓		
прочее	✓		