


WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 1300 F

معلومات عامة		BILDER
رقم المخزن	18734	
سنة الصنع	2001	
ساعات التشغيل	9512	
الوزن [طن]	18,4	
بيانات المحرك		
المصنع	Deutz	
نوع المحرك	BF6M 1013 CP	
قوة المحرك بالكيلو واط	181	
شارة البيئة (امريكا)	✓	
التجهيزات		
عرض القشط [مم]	1300	
عمق القشط [مم]	300	
يوم ثابت	✓	
جهاز التحكم بعوق القشط (العدد)	2	
حساس الاستشعار الجانبية	2	

الحالة			
المحرك	الحالة	ملاحظات	صور
زيت المحرك	✓		
تمريبات	✓	Flansch zwischen Turbolader und Ölrücklauf schwitzt, Schlauch von Kurbelgehäuseentlüftung durchgeschauert, Kurbelgehäuseentlüftung schwitzt	
تسرب غازات	✓		
حالة التشغيل	✓		
الدخان	✓	Grau-Bläuliche Trübung des Abgasen	
الشكوان	✓	Abgaskrümmer undicht	
التبريد	✓		
الحالة العامة	✓		
هيدروليک	الحالة	ملاحظات	صور
خرطوم	✓		
طرمبة	✓		
المحركات	✓		
سیلندر	✓	Lenkzylinder schwitzt	
تمريبات	✓		
الحالة العامة	✓		
كابینه/فخارة	الحالة	ملاحظات	صور
الجلسات	✓	Sitzpolster verschlissen	
الشاشة	✓		
الحالة العامة	✓		
الكهرباء	الحالة	ملاحظات	صور
الإضاءة	✓		
هشغل المحرك	✓		
الكهرباء	✓	Frä stiftenregler rechts erkennt keinen Sensor	
البطارية	⚠	Batterien leer	
الحالة العامة	✓		

الجزير	الحالة	ملاحظات	صور
اطارات امامي يسار	70%		
اطارات امامي يمين	60%		
اطارات خلفي يسار	80%		
اطارات خلفي يمين	30%		
استهلاك	الحالة	ملاحظات	صور
سير الالتقاط (الصغير)	30%		
سير التفريغ	10%		
صندوق الدرم	70%		
بكعة القشط (درم)	50%	Oberhalter mit Unterhalter verschleißt	
القواعد	30%		
هوسحة / لوح	80%		
أخرى	الحالة	ملاحظات	صور
التروس/قير	✓		
فراها/مكاج	✓		
محرك القيادة	✓		
هياكل	✓	An letzter Versteifung von Abwurfband schweißnähte gerissen	
محاور	✓		
أخرى	✓		