

WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 1300 F

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18734	    
Année	2001	
heures	9512	
Poids [to]	18,4	
DÉTAIL DU MOTEUR		
Constructeur	Deutz	
Moteur [type]	BF6M 1013 CP	
Puissance moteur [kW]	181	
EPA-Plakette	✓	
ÉQUIPEMENTS		
Tambour de fraisage	1300	
profondeur de fraisage [mm]	300	
bande fixe	✓	
Frästiefenregler [Stück]	2	
Capteur à câble	2	

ÉTAT			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Huile moteur	✓		
Fuites	✓	Flansch zwischen Turbolader und Ölrücklauf schwitzt, Schlauch von Kurbelgehäuseentlüftung durchgescheuert, Kurbelgehäuseentlüftung schwitzt	
Leckgas	✓		
Comportement du démarrage moteur	✓		
Fumée	✓	Grau-Bläuliche Trübung des Abgasen	
Auspuffanlage	✓	Abgaskrümmer undicht	
Radiateur	✓		
Etat global	✓		
HYDRAULIQUE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Flexibles	✓		
Pompes	✓		
Moteurs	✓		
Vérins	✓	Lenkzylinder schwitzt	
Fuites	✓		
Etat global	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Siège	✓	Sitzpolster verschlissen	
Display/Interrupteur	✓		
Etat global	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Éclairage	✓		
Démarrreur	✓		
Électronique	✓	Frästifenregler rechts erkennt keinen Sensor	
Batterie	▲	Batterien leer	
Etat global	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Pneu avant gauche	70%		
Pneu avant droit	60%		
Pneu arrière gauche	80%		
Pneu arrière droit	30%		
USURE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Aufnahmeband	30%		
Abwurfband	10%		
Boîte du tambour	70%		
Tambour/fraise	50%	Oberhalter mit Unterhalter verschleißt	
Oberhalter	30%		
Abstreifer / Schild	80%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Transmission	✓		
Freins	✓		
Mecanisme de déplacement	✓		
Carrosserie	✓	An letzter Versteifung von Abwurfband schweißnähte gerissen	
Essieux	✓		
Autre	✓		