


WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 1500

GENERAL		BILDER
ID	17007	     
Year	2003	
Working hours	6607	
Weight [to]	24,1	
ENGINE SPECIFICATION		
Manufacturer	Mercedes Benz	
Engine [type]	OM 502 LA	
Engine rating [kW]	320	
EPA	✓	
EQUIPMENT		
Milling drum [mm]	1500	
Quick change tool holder system		
Folding conveyor belt	✓	
Milling depth controler [pcs.]	2	
Slope control sensor	✓	
Hight sensor - cable	✓	
Air compressor	✓	

CONDITION			
ENGINE	STATUS	REMARKS	PICTURES
Engine oil	✓		
Leaks	✓		
Blow by	✓		
Engine starting	✓		
Smoke	✓		
Exhaust system	✓		
Cooling	✓		
General condition	✓		
HYDRAULICS	STATUS	REMARKS	PICTURES
Hoses	✓		     
Pump	✓		
Motors	✓		
Cylinders	✓	Seitenschildzylinder HR Kolbenstange verbogen, Seitenschildzylinder VL/VR schwitzig, Aufnahmebandzylinder rechts und links schwitzig, Schwenkzylinder rechts von Abwurfband leicht schwitzig, Schmutzabstreifer von Auswurfbandklappzylinder rechts defekt	
Leaks	✓		
General condition	✓		
OPERATOR'S STAND	STATUS	REMARKS	PICTURES
Seat	✓		 
sglass pane	✓		
Display / buttons	✓		
General condition	✓	Aufstieg rechts fehlt	

ELECTRIC	STATUS	REMARKS	PICTURES
lights	✓		
Starter	✓		
Electronic	✓	An Seitenbedienteil HR Pin von Stromversorgungsstecker für Nivellierung abgebrochen	
Battery	✓		
General condition	✓		
UNDERCARRIAGE	STATUS	REMARKS	PICTURES
Sprockets	80%		
Track roller	70%		
Link assy	80%		
Pads	80%		
WEAR	STATUS	REMARKS	PICTURES
Primary conveyor	50%	1te Girlande fest	
Discharge conveyor	50%	Band schleift auf Schlauchdurchführung	
Milling drum housing	60%	Fräskasten eingedellt	
Milling drum	70%	Auswerfer verschlissen	
Upper toolholder	60%	Vereinzelt lockere oder fehlende Oberhalter	
Scraper / side plates	80%		
OTHERS	STATUS	REMARKS	PICTURES
Drive	✓		
Frame	✓		
Other	✓	Dämpfer von seitlichen Motorhauben schwach, Dämpfer von oberer Motorhaube sehr schwach	