

## HAMM KOMBIWALZE HD 10I VT

معلومات عامة		BILDER
رقم الوثقن	18736	
سنة الصنع	2016	
ساعات التشغيل	4690	
الوزن [طن]	2,5	
دليل الاستخدام	✓	
قائمة قطع الغيار	✓	
شهادة توافق المواصفات القياسية	✓	
بيانات المحرك		
المصنع	Kubota	
نوع المحرك	D1503-M-EU33	
قوة المحرك بالكيلو واط	24	
فئة الانبعاثات	Tier3 A	
الفحص الاخير [الساعات]	4688h/29.01.26	
التجهيزات		
[قطعة] مقص الحافية	1	

الحالة			
المحرك	الحالة	ملاحظات	صور
زيت المحرك	✓		
تمريبات	✓		
تسرب غازات	✓		
حالة التشغيل	✓		
الدخان	✓		
الشكوان	✓		
التبريد	✓		
الحالة العامة	✓		

ميدرووليك	الحالة	ملاحظات	صور
خراطيم	✓		
طرية	✓		
المحركات	✓		
سليندر	✓		
تمريبات	✓		
الحالة العامة	✓		
كابينة/فخارة	الحالة	ملاحظات	صور
الجلسات	✓		
الشاشة	✓		
الحالة العامة	✓		
الكهرباء	الحالة	ملاحظات	صور
الإضاءة	✓		
مشغل المحرك	✓		
الكهرباء	✓		
البطارية	✓		
الحالة العامة	✓		
الجنزير	الحالة	ملاحظات	صور
اطارات خلفي يسار	60%		
اطارات خلفي يمين	40%		
استهلاك	الحالة	ملاحظات	صور
المهسحات	50%		
ربر البكرة	30%	Bandagengummis Links eingerissen	
بكرة	60%	12mm	

أخرى	الحالة	ملاحظات	صور
التروس/قير	✓		
فراوما/هكايج	✓		
محرك القيادة	✓		
هياكل	✓		
محاور	✓		
أخرى	✓		