

HAMM KOMBIWALZE HD 10I VT

معلومات عامة		BILDER
رقم المخزن	18737	     
سنة الصنع	2018	
ساعات التشغيل	4190	
الوزن [طن]	2,5	
بيانات المحرك		
المصنع	Kubota	
نوع المحرك	D1503-M-EU33	
قوة المحرك بالكيلو واط	24	
فئة الانبعاثات	Tier3 A	
الفحص الاختبار [الساعات]	4190h/30.01.26	
شارة البيئة (أوروبا)	✓	
التجهيزات		
مقص الحافية	1	

الحالة			
المحرك	الحالة	ملاحظات	صور
زيت المحرك	✓		
تمريبات	✓		
تسرب غازات	✓		
حالة التشغيل	✓		
الدخان	✓		
الشكوان	✓		
التبريد	✓		
الحالة العامة	✓		

هيدروليك	الحالة	ملاحظات	صور
خراطيم	✓		
طروية	✓		
المحركات	✓		
سيالندر	✓		
تمريبات	✓		
الحالة العامة	✓		
كابينة/فخارة	الحالة	ملاحظات	صور
الجلسات	✓		
الشاشة	✓		
الحالة العامة	✓		
الكهرباء	الحالة	ملاحظات	صور
الإضاءة	✓		
تشغل المحرك	✓		
الكهرباء	✓		
البطارية	✓		
الحالة العامة	✓		
الجنزير	الحالة	ملاحظات	صور
اطارات خلفي يسار	70%		
اطارات خلفي يمين	40%		
استهلاك	الحالة	ملاحظات	صور
المهسحات	60%		
ربر البكرة	50%	Bandagengummis links verschlissen	
بكرة	60%	12mm	

أخرى	الحالة	ملاحظات	صور
التروس/قير	✓		
فرايم/هكايج	✓		
محرك القيادة	✓		
هياكل	✓		
محاور	✓		
أخرى	✓		