WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 100 F

معلومات عامة		BILDER
رقم المخزن	18500	
سنة الصنع	2009	
ساعات التشغيل	8588	
الوزن [طن]	18,8	
بيانات المحرك		
المصنع	Cummins	
نوع المحرك	QSC	
قوة المحرك بالكيلو واط	209	
فئة الانبعاثات	Tier3	
شارة البيئة (امريكا)	✓	
التجهيزات		
عرض القشط [مم]	1000	
عمق القشط [مم]	320	
جهاز تدوير الدرم ببطء	✓	
بوم قابل للف	✓	
تجهيزة الشفط	✓	
نظام التحكم بالمستوى LEVEL PRO	✓	
سنسور الميلان	✓	
حساس الاستشعار الجانبية	1	
التنظيف بالضغط العالي	✓	

RÜKO GmbH Baumaschinen · Daimlerstr. 20 · 76316 Malsch · www.rueko.de
Tel. 07246 9419-0 · Fax 07246 9419-10 · info@rueko.de

الحالة			
صور	ملاحضات	الحالة	المحرك
		✓	زيت المحرك
	Motorölkühler schwitzt	✓	تهريبات
		✓	تسرب غازات
		✓	حالة التشغيل
		✓	الدخان
		✓	الشكمان
		✓	التبريد
		✓	الحالة العامة
صور	ملاحضات	الحالة	هيدروليك
		✓	خراطيم
		✓	طرمبة
		✓	المحركات
	Seitenschildzylinder rechts leicht schwitzig	✓	سيليندر
		✓	تهريبات
		✓	الحالة العامة
صور	ملاحضات	الحالة	كابينه/غمارة
	Sitzpolster leicht verschlissen	✓	الجلسات
		✓	الشاشة
		✓	الحالة العامة
صور	ملاحضات	الحالة	الكهرباء
		✓	الإضاءة
		✓	وشغل المحرك
		✓	الكهرباء
		✓	البطارية
		✓	الحالة العامة

الجنزير	الحالة	ملاحضات	صور
توراس	80%		
رولات النقل	80%		
حلقات الجنزير	90%		
بلاطات الجنزير	70%		

استهلاك	الحالة	ملاحضات	صور
سير الالتقاط (الصغير)	10%		
سير التفريغ	20%		
صندوق الدرم	70%		
بكرة القشط (درم)	70%		
القواعد	70%		
ممسحة / لوحد	20%		

أخرى	الحالة	ملاحضات	صور
التروس/قير	✓		
فرامل/مكابح	✓		
محرك القيادة	✓		
هياكل	✓	Bandrahmen verbogen, 2x Bandversteifungen gebrochen, Rahmen Verstärkungen schlecht verschweißt	
محاور	✓		
أخرى	✓		