

WIRTGEN STRABENFRÄSEN W 100 F

معلومات عامة		BILDER
رقم المخزن	18513	
سنة الصنع	2009	
ساعات التشغيل	7287	
الوزن [طن]	18,8	
بيانات المحرك		
المصنع	Cummins	
نوع المحرك	QSC	
قوة المحرك بالكيلو واط	209	
فئة الانبعاثات	Tier3	
شارة البيئة (امريكا)	✓	
التجهيزات		
عرض القشط [متر]	1000	
عمق القشط [متر]	350	
يوم قابل للف	✓	
تجهيزة الشفط	✓	
بالهستوى التحكم نظام LEVEL PRO	✓	
سنسور الهيكل	✓	
حساس الاستشعار الجانبية	2	
التنظيف بالضغط العالي	✓	

الحالة			
المحرك	الحالة	ملاحظات	صور
زيت المحرك	✓		
تمريبات	✓	Turbolader Rücklaufleitung schwitzt	
تسرب غازات	✓		
حالة التشغيل	✓		
الدخان	✓		
الشكوان	✓		
التبريد	✓		
الحالة العامة	✓		
ميدرونيك	الحالة	ملاحظات	
خرائط	✓	3 Schläuche an Ventilblock hinter Schaltschrank schwitzig	
طرية	✓		
المحركات	✓		
سليندر	✓	Walzenschildzylinder leicht schwitzig, Aufnahmebandzylinder schwitzt, Abwurfbandschwenzylinder schwitzt, Abwurfbandklappzylinder Links leicht schwitzig	
تمريبات	✓		
الحالة العامة	✓		
كابينة/مخارطة	الحالة	ملاحظات	صور
الجلسات	✓		
الشاشة	✓		
الحالة العامة	✓		
الكهرباء	الحالة	ملاحظات	صور
الإضاءة	✓		
وشغل المحرك	✓		
الكهرباء	✓		
البطارية	✓	Batterien schwach	
الحالة العامة	✓		

الجزير	الحالة	ملاحظات	صور
توراس	70%		
رولات النقل	70%		
حلقات الجزير	80%		
بلاطات الجزير	80%		
استملاك	الحالة	ملاحظات	صور
سير الالتقاط (الصغير)	10%	Girlande 1 fest, Girlande 2 rechte Rolle fest	
سير التفريغ	30%		
صندوق الدرر	60%		
بكرة القشط (درر)	60%		
القواعد	30%	Mehrere Oberhalter mit Unterhalter verschleißt	
وهسحة / لوحد	20%		
أخرى	الحالة	ملاحظات	صور
التروس/قير	✓		
فراولا/مكابح	✓		
محرك القيادة	✓		
هياكل	✓		
محاور	✓	Fahrschiff Lagerung von Klappschiff verschlissen	
أخرى	✓		