

WIRTGEN STRABENFRÄSEN W 100 F

معلومات عامة		BILDER
رقم المخزن	18706	
سنة الصنع	2011	
ساعات التشغيل	7200	
الوزن [طن]	19	
بيانات المحرك		
المصنع	Cummins	
نوع المحرك	QSC	
قوة المحرك بالكيلو واط	209	
فئة الانبعاثات	Tier3	
شارة البيئة (امريكا)	✓	
التجهيزات		
عرض القشط [م]	1000	
عمق القشط [م]	300	
يوم قابل للف	✓	
تجهيزة الشفط	✓	
بالهستوى التحكم نظام LEVEL PRO	✓	
سنسور الهيلان	✓	
حساس الاستشعار الجانبية	2	
التنظيف بالضغط العالي	✓	

الحالة			
المحرك	الحالة	ملاحظات	صور
زيت المحرك	✓		
تمريبات	✓	Motorölkühler leicht schwitzig, Motorölablassschlauch schwitzt(durch gescheuert)	
تسرب غازات	✓		
حالة التشغيل	✓		
الدخان	✓		
الشكوهان	✓		
التبريد	✓		
الحالة العامة	✓		
مهدروليك	الحالة	ملاحظات	صور
خرائطير	✓		
طررية	✓		
المحركات	✓		
سيلندر	✓	Abwurfbandklappzylinder Rechts schwitzt, Abwurfbandschwenkzylinder leicht schwitzig	
تمريبات	✓		
الحالة العامة	✓		
كابينه/مقارة	الحالة	ملاحظات	صور
الجلسات	✓		
الشاشة	✓		
الحالة العامة	✓		
الكهرباء	الحالة	ملاحظات	صور
الإضاءة	✓		
مشغل المحرك	✓		
الكهرباء	✓		
البطارية	✓		
الحالة العامة	✓		

الجزير	الحالة	ملاحظات	صور
توراس	80%		
رولات النقل	80%		
حلقات الجزير	80%		
بلاطات الجزير	80%		
استملاك	الحالة	ملاحظات	صور
سير الالتقاط (الصغير)	30%		
سير التفريغ	40%		
صندوق الدرر	60%		
بكرة القشط (درر)	60%		
القواعد	50%		
هوسحة / لوح	60%		
أخرى	الحالة	ملاحظات	صور
التروس/قير	✓		
فراوها/مكابح	✓		
محرك القيادة	✓		
هياكل	✓	Bandrahmen leicht verbogen, Bandrahmen an Klappzylinder links und rechts gerissen, Verstärkungen unsauber verschleißt	
محاور	✓		
أخرى	✓		