WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 100 F

معلومات عامة		BILDER
رقم المخزن	18706	
سنة الصنع	2011	
ساعات التشغيل	7200	
الوزن [طن]	19	
بيانات المحرك		
المصنع	Cummins	
نوع المحرك	QSC	
قوة المحرك بالكيلو واط	209	
فئة الانبعاثات	Tier3	
شارة البيئة (امريكا)	✓	
التجهيزات		
عرض القشط [مم]	1000	
عمق القشط [مم]	300	
بوم قابل للف	✓	
تجهيزة الشفط	✓	
بالمستوى التحكم نظام LEVEL PRO	✓	
سنسور الميلان	✓	
حساس الاستشعار الجانبية	2	
التنظيف بالضغط العالي	✓	

الحالة			
صور	ملاحضات	الحالة	المحرك
		✓	زيت المحرك
	Motorölkühler schwitzt leicht	✓	تهريبات
		✓	تسرب غازات
		✓	حالة التشغيل
		✓	الدخان
		✓	الشكمان
		✓	التبريد
		✓	الحالة العامة
صور	ملاحضات	الحالة	هيدروليك
		✓	خراطيم
		✓	طرمبة
		✓	المحركات
	Abwurfbandklappzylinder Rechts schwitzt, Abwurfbandschwenkzylinder leicht schwitzig	✓	سيليندر
		✓	تهريبات
		✓	الحالة العامة
صور	ملاحضات	الحالة	كابينه/غمارة
		✓	الجلسات
		✓	الشاشة
		✓	الحالة العامة
صور	ملاحضات	الحالة	الكهرباء
		✓	الإضاءة
		✓	مشغل المحرك
		✓	الكهرباء
		✓	البطارية
		✓	الحالة العامة

الجنزير	الحالة	ملاحضات	صور
توراس	80%		
رولات النقل	80%		
حلقات الجنزير	80%		
بلاطات الجنزير	80%		

استهلاك	الحالة	ملاحضات	صور
سير الالتقاط (الصغير)	50%		
سير التفريغ	60%		
صندوق الدرم	60%		
بكرة القشط (درم)	60%		
القواعد	50%		
ممسحة / لوحد	60%		

أخرى	الحالة	ملاحضات	صور
التروس/قير	✓		
فرامل/مكابح	✓		
محرك القيادة	✓		
هياكل	✓	Bandrahmen leicht verbogen, Bandrahmen an Klappzylinder links und rechts gerissen, Verstärkungen unsauber verschweißt	
محاور	✓		
أخرى	✓		