

## HITACHI KETTENBAGGER ZX 300 LCN-6

| معلومات عامة             |                           | BILDER  |
|--------------------------|---------------------------|---|
| رقم المخزن               | 18498                     |  |
| سنة الصنع                | 2018                      |   |
| ساعات التشغيل            | 9063                      |   |
| الوزن [طن]               | 31,6                      |   |
|                          |                           |   |
| بيانات المحرك            |                           |   |
| المصنع                   | Isuzu                     |   |
| نوع المحرك               | AQ-6HK1X                  |   |
| قوة المحرك بالكيلو واط   | 197                       |   |
| فئة الانبعاثات           | Tier4 final (mit Ad-Blue) |   |
| الفحص للاختيار [الساعات] | 8948h / 12.11.24          |   |
| شارة البيئة (امريكا)     | ✓                         |   |
| فلتر هازوت وتوفر         | ✓                         |   |
| التجهيزات                |                           |   |
| عمق الحفر [سم]           | 722                       |   |
| مجرفة العمق [سم]         | 190                       |   |
| مجرفة [عدد]              | 1                         |   |
| بلاطة الجنزير [مم]       | 600                       |   |
| مطرقة هيدروليكية         | ✓                         |   |
| ماكينة القص الهيدروليكي  | ✓                         |   |
| البوم جزئين              | ✓                         |   |
| مبدل سريع هيدروليكي      | ✓                         |   |
| نظام تبديل سريع [طران]   | OilQuick OQ 80            |   |
| تشحيم مركزي              | ✓                         |   |
| تكييف الهواء             | ✓                         |   |

| الحالة          |        |         |     |
|-----------------|--------|---------|-----|
| المحرك          | الحالة | ملاحظات | صور |
| زيت المحرك      | ✓      |         |     |
| تفريجات         | ✓      |         |     |
| تسرب غازات      | ✓      |         |     |
| حالة التشغيل    | ✓      |         |     |
| الدخان          | ✓      |         |     |
| الشكوان         | ✓      |         |     |
| التبريد         | ✓      |         |     |
| الحالة العامة   | ✓      |         |     |
| ميدرونيك        | الحالة | ملاحظات |     |
| خراطيم          | ✓      |         |     |
| طرية            | ✓      |         |     |
| المحركات        | ✓      |         |     |
| سيلندر          | ✓      |         |     |
| تفريجات         | ✓      |         |     |
| الحالة العامة   | ✓      |         |     |
| كابينة/فخارة    | الحالة | ملاحظات |     |
| الجلسات         | ✓      |         |     |
| الزجاج/ النوافذ | ✓      |         |     |
| الشاشة          | ✓      |         |     |
| تكييف هواء      | ✓      |         |     |
| التسخين         | ✓      |         |     |
| الحالة العامة   | ✓      |         |     |

| الكهرباء       | الحالة | ملاحظات | صور |
|----------------|--------|---------|-----|
| الإضاءة        | ✓      |         |     |
| تشغيل المحرك   | ✓      |         |     |
| الكهرباء       | ✓      |         |     |
| البطارية       | ✓      |         |     |
| الحالة العامة  | ✓      |         |     |
| الجنزير        | الحالة | ملاحظات | صور |
| توراس          | 80%    |         |     |
| عجلة التحويل   | 90%    |         |     |
| رولت النقل     | 80%    |         |     |
| حلقات الجنزير  | 80%    |         |     |
| بلاطات الجنزير | 80%    |         |     |
| أخرى           | الحالة | ملاحظات | صور |
| التروس/قير     | ✓      |         |     |
| فراوها/مكابح   | ✓      |         |     |
| محرك القيادة   | ✓      |         |     |
| هياكل          | ✓      |         |     |
| محاور          | ✓      |         |     |
| أخرى           | ✓      |         |     |