

CATERPILLAR STRAßENFRÄSEN PM 102

GENERAL		BILDER
ID	18285	
año de construcción	2011	
Horario de funcionamiento	5474	
peso [to]	18	
DATOS DEL MOTOR		
Fabricante	CAT	
motor [tipo]	C7	
fuerza del motor [kW]	168	
EQUIPO		
Tambor de fresado [mm]	1000	
profundidad de fresado [mm]	305	
Cinta plegable	✓	
Regulador de profundidad de fresado [piezas]	2	
Sensor de inclinación	✓	
Sensor de tracción de cable	1	

ESTADO			
MOTOR	ESTADO	NOTAS	FOTOS
aceite de motor	✓		
Fugas	✓	Motorölverteiler VR am Motorblock leicht schwitzig	
fuga de gas	✓		
comportamiento al iniciar	✓		
humo	✓		
Sistema de escape	✓		
Radiador	✓		
Estado general	✓		
HIDRÁULICA	ESTADO	NOTAS	
mangueras	✓		
Bomba	✓		
Motores	✓		
cilindros	✓		
Fugas	✓		
Estado general	✓		
CABINA	ESTADO	NOTAS	FOTOS
asiento	✓		
ventanas	✓		
Pantalla / Interruptor	✓		
Estado general	✓		
ELECTRICIDAD	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Iluminación	✓		
Motor de Arranque	✓		
Electrónica	✓		
Batería	✓		
Estado general	✓		

CHASIS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
neumático adl.izq.	30%		
neumático adl. dcha.	50%		
neumático ats.izq.	70%		
neumático ats.dcha.	80%		
DESGASTE	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Cinta de grabación	10%	Förderband verschlissen	
Cinta eyectora	50%		
Caja de fresado	80%		
Tambor de fresado	70%		
soporte superior	90%		
rascador	20%		
OTROS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Caja de cambios	✓		
Frenos	✓		
accionamiento de tracción	✓		
Chasis	✓		
Ejes	✓		
otro	✓		