

CATERPILLAR STRAßENFRÄSEN PM 200

GENERAL		BILDER
ID	18711	     
año de construcción	2013	
Horario de funcionamiento	6590	
peso [to]	32,5	
Declaración de conformidad CE	✓	
DATOS DEL MOTOR		
Fabricante	Caterpillar	
motor [tipo]	C18	
fuerza del motor [kW]	429	
EQUIPO		
Tambor de fresado [mm]	2000	
profundidad de fresado [mm]	300	
Dispositivo de giro del tambor de fresado	✓	
Cinta plegable	✓	
Regulador de profundidad de fresado [piezas]	3	
Sensor de inclinación	✓	
Sensor de tracción de cable	2	
Lavadora de presión	✓	
Compresor	✓	

ESTADO			
MOTOR	ESTADO	NOTAS	FOTOS
aceite de motor	✓		
Fugas	✓	Kompressor schwitzt an verschlussdeckel leicht	
fuga de gas	✓		
comportamiento al iniciar	✓		
humo	✓		
Sistema de escape	✓		
Radiador	✓		
Estado general	✓		
HIDRÁULICA	ESTADO	NOTAS	FOTOS
mangueras	✓	Leckölleitung von Wasserpumpe links undicht	
Bomba	✓		
Motores	✓		
cilindros	✓		
Fugas	✓	Bremse von Fräsantrieb schwitzt	
Estado general	✓		
CABINA	ESTADO	NOTAS	FOTOS
asiento	✓	Sitzpolster links leicht verschlissen	
ventanas	✓		
Pantalla / Interruptor	✓	Abwurfband klappen ohne Funktion	
Estado general	✓		
ELECTRICIDAD	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Iluminación	✓		
Motor de Arranque	✓		
Electrónica	✓		
Batería	✓		
Estado general	✓		

CHASIS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Turas	80%		
Rodillos de transporte/rodaje	80%		
Cintas de cadenas	80%		
Paneles de suelo	80%		
DESGASTE	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Cinta de grabación	30%		
Cinta eyectora	30%		
Caja de fresado	70%		
Tambor de fresado	50%	Schweißnaht zwischen 26 Unterhaltern gerissen	
soporte superior	50%		
rascador	80%		
OTROS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Caja de cambios	✓		
Frenos	✓		
accionamiento de tracción	✓		
Chasis	✓		
Ejes	✓		
otro	✓		