

WIRTGEN BODENFRÄSEN/-RECYCLER WR 200I

GENERAL		BILDER
ID	18716	     
año de construcción	2019	
Horario de funcionamiento	6238	
peso [to]	23,8	
Instrucciones de uso	✓	
Declaración de conformidad CE	✓	
DATOS DEL MOTOR		
Fabricante	Mercedes	
motor [tipo]	OM470LA	
fuerza del motor [kW]	320	
Etapas de gases de escape	Tier4 final (mit Ad-Blue)	
Insignia EPA	✓	
Filtro de diésel presente	✓	
EQUIPO		
ancho de fresado [mm]	2000	
profundidad de fresado [mm]	500	
climatización	✓	

ESTADO			
MOTOR	ESTADO	NOTAS	FOTOS
aceite de motor	✓		
Fugas	✓		
fuga de gas	✓		
comportamiento al iniciar	✓		
humo	✓		
Sistema de escape	✓		
Radiador	✓		
Estado general	✓		
HIDRÁULICA	ESTADO	NOTAS	FOTOS
mangueras	✓	Vier Schläuche von Ventilblock hinter der Kabine schwitzen an der Verpressung	
Bomba	✓		
Motores	✓		
cilindros	✓	Lenkzylinder HR schwitzt	
Fugas	✓		
Estado general	✓		
CABINA	ESTADO	NOTAS	FOTOS
asiento	✓		
ventanas	✓		
Pantalla / Interruptor	✓		
AC	✓		
Calefacción	✓		
Estado general	✓		

ELECTRICIDAD	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Iluminación	✓		
Motor de Arranque	✓		
Electrónica	✓		
Batería	✓		
Estado general	✓		
CHASIS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
neumático adl.izq.	30%		
neumático adl. dcha.	90%		
neumático ats.izq.	90%		
neumático ats.dcha.	70%		
DESGASTE	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Caja de fresado	80%		
Tambor de fresado	70%		
soporte superior	70%		
OTROS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Caja de cambios	✓		
Frenos	✓		
accionamiento de tracción	✓		
Chasis	✓		
Ejes	✓		
otro	✓		