

CATERPILLAR KETTENBAGGER 314 D LCR

GENERAL		BILDER
ID	18396	
año de construcción	2012	
Horario de funcionamiento	9903	
peso [to]	16,9	
Instrucciones de uso	✓	
Lista de piezas de recambio	✓	
DATOS DEL MOTOR		
Fabricante	Caterpillar	
motor [tipo]	C4.2	
fuerza del motor [kW]	67	
Etapa de gases de escape	Tier 3b/4i	
último servicio [h]	12/2023 bei 9900h	
Filtro de diésel presente	✓	
EQUIPO		
Profundidad de excavación [cm]	491	
cuchara de despejo de zanjas giratorio [cm]	180	
placa de fondo [mm]	500	
martillo hidráulico	✓	
cizalladura hidráulica	✓	
sostenimiento de tarjeta	✓	
Acoplador rápido hidr.	✓	
Acoplador rápido [tipo]	Verachttert CW 20	
lubricación central	✓	
climatización	✓	

ESTADO			
MOTOR	ESTADO	NOTAS	FOTOS
aceite de motor	✓		
Fugas	✓		
fuga de gas	✓		
comportamiento al iniciar	✓		
humo	✓		
Sistema de escape	✓		
Radiador	✓		
Estado general	✓		
HIDRÁULICA	ESTADO	NOTAS	
mangueras	✓		
Bomba	✓		
Motores	✓		
cilindros	✓		
Fugas	✓		
Estado general	✓		
CABINA	ESTADO	NOTAS	
asiento	✓		
ventanas	✓		
Pantalla / Interruptor	✓		
AC	✓		
Calefacción	✓		
Estado general	✓		

ELECTRICIDAD	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Iluminación	✓		
Motor de Arranque	✓		
Electrónica	✓		
Batería	✓		
Estado general	✓		
CHASIS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Turas	40%		
Rueda guía	80%		
Rodillos de transporte/rodaje	70%		
Cintas de cadenas	50%		
Paneles de suelo	70%		
OTROS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Caja de cambios	✓		
Frenos	✓		
accionamiento de tracción	✓		
Chasis	✓		
Ejes	✓		
otro	✓	Tankdeckel defekt (Verriegelt nicht mehr) ; Mittig im Planierschild sind Risse (Verschleiß)	