

LIEBHERR LADERAUPE LR 636

GENERAL		BILDER
ID	18147	     
año de construcción	2015	
Horario de funcionamiento	10526	
peso [to]	24	
DATOS DEL MOTOR		
Fabricante	Liebherr	
motor [tipo]	D934 A7-14	
fuerza del motor [kW]	135	
Etapas de gases de escape	Tier 4 Final	
último servicio [h]	10129h / 31.10.22	
Insignia EPA	✓	
Filtro de diésel presente	✓	
EQUIPO		
placa de fondo [mm]	560	
tarjeta estandar [m³]	2,5	
climatización	✓	

ESTADO			
MOTOR	ESTADO	NOTAS	FOTOS
aceite de motor	✓		
Fugas	✓		
fuga de gas	✓		
comportamiento al iniciar	✓		
humo	✓		
Sistema de escape	✓		
Radiador	✓		
Estado general	✓		
HIDRÁULICA	ESTADO	NOTAS	FOTOS
mangueras	✓		 
Bomba	✓		
Motores	✓		
cilindros	✓		
Fugas	✓	Anflanschung der Arbeitshydraulikpumpe leicht schwitzig	
Estado general	✓		
CABINA	ESTADO	NOTAS	FOTOS
asiento	✓		
ventanas	✓		
Pantalla / Interruptor	✓		
AC	✓		
Calefacción	✓		
Estado general	✓		

ELECTRICIDAD	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Iluminación	✓		
Motor de Arranque	✓		
Electrónica	✓		
Batería	✓		
Estado general	✓		
CHASIS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Turas	30%		
Rodillos de transporte/rodaje	70%		
Cintas de cadenas	70%		
Paneles de suelo	60%		
DESGASTE	ESTADO	NOTAS	FOTOS
otro	80%		
OTROS	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Caja de cambios	✓		
Frenos	✓		
accionamiento de tracción	✓		
Chasis	✓	Schloss von Seitenklappe VL defekt	
Ejes	✓		
otro	✓		