# HAMM KOMBIWALZE HD 10I VT

| ALLGEMEINES | | BILDER |
|---|---|---|
| ID | 18737 |  |
| Année | 2018 | |
| heures | 4190 | |
| Poids [to] | 2,5 | |
| | | |

| DÉTAIL DU MOTEUR | | |
|---|---|---|
| Constructeur | Kubota | |
| Moteur [type] | D1503-M-EU33 | |
| Puissance moteur [kW] | 24 | |
| Niveau de gaz d'échappement | Tier3 A | |
| Dernier service [h] | 4190h/30.01.26 | |
| EPA-Plakette | ✓ | |

| ÉQUIPEMENTS | | |
|---|---|---|
| Coupe-bordure | 1 | |

| ÉTAT | | | |
|---|---|---|---|
| MOTOR | STATUS | ANMERKUNGEN | PHOTOS |
| Huile moteur | ✓ | | |
| Fuites | ✓ | | |
| Leckgas | ✓ | | |
| Comportement du alemarrage moteur | ✓ | | |
| Fumée | ✓ | | |
| Auspuffanlage | ✓ | | |
| Radiateur | ✓ | | |
| Etat global | ✓ | | |

| HYDRAULIQUE | STATUS | ANMERKUNGEN | PHOTOS |
|---|---|---|---|
| Flexibles | ✓ | | |
| Pompes | ✓ | | |
| Moteurs | ✓ | | |
| Vérins | ✓ | | |
| Fuites | ✓ | | |
| Etat global | ✓ | | |
| **KABINE** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **PHOTOS** |
| Siège | ✓ | | |
| Display/Interrupteur | ✓ | | |
| Etat global | ✓ | | |
| **ELEKTRIK** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **PHOTOS** |
| Éclairage | ✓ | | |
| Démarreur | ✓ | | |
| Électronique | ✓ | | |
| Batterie | ✓ | | |
| Etat global | ✓ | | |
| **FAHRWERK** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **PHOTOS** |
| Pneu arrière gauche | 70% | | |
| Pneu arrière droit | 40% | | |
| **USURE** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **PHOTOS** |
| Abstreifer | 60% | | |
| Bandagengummis | 50% | Bandagengummis links verschlissen | |
| Bandage | 60% | 12mm | |

| SONSTIGES | STATUS | ANMERKUNGEN | PHOTOS |
|---|---|---|---|
| Transmission | ✓ | | |
| Freins | ✓ | | |
| Mecanisme de deplacement | ✓ | | |
| Carrosserie | ✓ | | |
| Essieux | ✓ | | |
| Autre | ✓ | | |