

HAMM KOMBIWALZE HD 10I VT

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18737	     
Année	2018	
heures	4190	
Poids [to]	2,5	
DÉTAIL DU MOTEUR		
Constructeur	Kubota	
Moteur [type]	D1503-M-EU33	
Puissance moteur [kW]	24	
Niveau de gaz d'échappement	Tier3 A	
Dernier service [h]	4190h/30.01.26	
EPA-Plakette	✓	
ÉQUIPEMENTS		
Coupe-bordure	1	

ÉTAT			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Huile moteur	✓		
Fuites	✓		
Leckgas	✓		
Comportement du démarrage moteur	✓		
Fumée	✓		
Auspuffanlage	✓		
Radiateur	✓		
Etat global	✓		

HYDRAULIQUE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Flexibles	✓		
Pompes	✓		
Moteurs	✓		
Vérins	✓		
Fuites	✓		
Etat global	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Siège	✓		
Display/Interrupteur	✓		
Etat global	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Éclairage	✓		
Démarrreur	✓		
Électronique	✓		
Batterie	✓		
Etat global	✓		
FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Pneu arrière gauche	70%		
Pneu arrière droit	40%		
USURE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Abstreifer	60%		
Bandagengummis	50%	Bandagengummis links verschlissen	
Bandage	60%	12mm	

SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Transmission	✓		
Freins	✓		
Mecanisme de deplacement	✓		
Carrosserie	✓		
Essieux	✓		
Autre	✓		