

CATERPILLAR STRAßENFRÄSEN PM 102

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18285	
Année	2011	
heures	5474	
Poids [to]	18	
DÉTAIL DU MOTEUR		
Constructeur	CAT	
Moteur [type]	C7	
Puissance moteur [kW]	168	
ÉQUIPEMENTS		
Tambour de fraisage	1000	
profondeur de fraisage [mm]	305	
Bande pliante	✓	
Frästiefenregler [Stück]	2	
Capteur d'inclinaison transversale	✓	
Capteur à câble	1	

ÉTAT			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Huile moteur	✓		
Fuites	✓	Motorölverteiler VR am Motorblock leicht schwitzig	
Leckgas	✓		
Comportement du alemarrage moteur	✓		
Fumée	✓		
Auspuffanlage	✓		
Radiateur	✓		
Etat global	✓		
HYDRAULIQUE	STATUS	ANMERKUNGEN	
Flexibles	✓		
Pompes	✓		
Moteurs	✓		
Vérins	✓		
Fuites	✓		
Etat global	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Siège	✓		
Vitres	✓		
Display/Interrupteur	✓		
Etat global	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Éclairage	✓		
Démarrreur	✓		
Électronique	✓		
Batterie	✓		
Etat global	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Pneu avant gauche	30%		
Pneu avant droit	50%		
Pneu arrière gauche	70%		
Pneu arrière droit	80%		
USURE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Aufnahmeband	10%	Förderband verschlissen	
Abwurfband	50%		
Boîte du tambour	80%		
Tambour/fraise	70%		
Oberhalter	90%		
Abstreifer / Schild	20%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Transmission	✓		
Freins	✓		
Mecanisme de deplacement	✓		
Carrosserie	✓		
Essieux	✓		
Autre	✓		